www.bildelsbasen.se

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4949 7118	W602544 300 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI KOMBI 150HK GAS 1.4TSI/CPWA AUTOMAT 5DR HGV TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	25.980 A
4949 7118	W602543 300 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI KOMBI 150HK GAS 1.4TSI/CPWA AUTOMAT 5DR HGV TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	25.980 A
4949 7118	W601677 300 SEK	VW Golf, e-Golf -14 Stötdämpare bak Bak	1.6TDI CC 110HK 1.6TDI/CRKB 6VXL 5DR CC DIESEL TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	11.139 A
4949 7118	W601676 300 SEK	VW Golf, e-Golf -14 Stötdämpare bak Bak	1.6TDI CC 110HK 1.6TDI/CRKB 6VXL 5DR CC DIESEL TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	11.139 A
4949 7118	W594509 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI VARIANT 150HK 1.4TSI/CZDA AUTOMAT 5DR CBI BE TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	7.100 A
4949 7118	W594508 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI VARIANT 150HK 1.4TSI/CZDA AUTOMAT 5DR CBI BE TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	7.100 A
4949 7118	W581565 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI KOMBI-SEDAN 125HK 1.4TSI/CPVB 6VXL 5DR CC ET TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	3.866 A
4949 7118	W581566 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI KOMBI-SEDAN 125HK 1.4TSI/CPVB 6VXL 5DR CC ET TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	3.866 A
4949 7118	W581114 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI BIFUEL VARIANT 110HK 1.4TGI/CPWA 6VXL/SEH 5D TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	22.322 A
4949 7118	W581113 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI BIFUEL VARIANT 110HK 1.4TGI/CPWA 6VXL/SEH 5D TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	22.322 A
4949 7118	W576484 300 SEK	VW Golf, e-Golf -19 Stötdämpare bak Bak	1.4 GTE HYBRID CC 150HK 1.4I/CUKB AUTOMAT/TEA 5DR C TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	826 A
4949 7118	W576483 300 SEK	VW Golf, e-Golf -19 Stötdämpare bak Bak	1.4 GTE HYBRID CC 150HK 1.4I/CUKB AUTOMAT/TEA 5DR C TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	826 A
4949 7118	W574582 300 SEK	VW Golf, e-Golf -18 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI MULTIFUEL CC 125HK 1.4TSI/CPVB 6VXL/SEH 5DR TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	864 A
4949 7118	W574581 300 SEK	VW Golf, e-Golf -18 Stötdämpare bak Bak	1.4TSI MULTIFUEL CC 125HK 1.4TSI/CPVB 6VXL/SEH 5DR TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	864 A
4949 7118	W573330 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	2.0GTI KOMBI-SEDAN 265HK 2.0GTI/CJXE AUTOMAT 5DR CC TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	2.437 A
4949 7118	W573331 300 SEK	VW Golf, e-Golf -17 Stötdämpare bak Bak	2.0GTI KOMBI-SEDAN 265HK 2.0GTI/CJXE AUTOMAT 5DR CC TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	2.437 A
4949 7118	W572982 300 SEK	VW Golf, e-Golf -14 Stötdämpare bak Bak	1.6TDI 4MOTION KOMBI 105HK 1.6TDI/CLHA 6VXL/MRV 5DR TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	14.675 A
4949 7118	W572981 300 SEK	VW Golf, e-Golf -14 Stötdämpare bak Bak	1.6TDI 4MOTION KOMBI 105HK 1.6TDI/CLHA 6VXL/MRV 5DR TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	14.675 A
4949 7118	W568815 300 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Stötdämpare bak Bak	1.2TSI KOMBI-SEDAN 105HK 1.2TSI/CJZA 6VXL/PRL 5DR C TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	15.138 A
4949 7118	W568814 300 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Stötdämpare bak Bak	1.2TSI KOMBI-SEDAN 105HK 1.2TSI/CJZA 6VXL/PRL 5DR C TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	15.138 A
4949 7118	W468229 300 SEK	VW Golf, e-Golf -13 Stötdämpare bak Bak	1,6TDI 4-MOTION 1,6TDI/CLHA 6VXL/MRV 5DR CC DIESEL	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	5.516 A
4949 7118	W636463 300 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Stötdämpare bak Bak	1.6TDI DIESEL VARIANT 105HK 1.6TDI/CLHA AUTOMAT 5DR TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	15.460 A