

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1540 7415	W662661 1.200 SEK	BMW 5-Series -15 Torkarmotor Vindruta	BMW 5-SERIE (F10/F11) XDRIVE 2,0L B47-D20A AUTOMAT UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	8.654 A
1540 7415	W661322 1.250 SEK	BMW 5-Series -16 Torkarmotor Vindruta	BMW F10-F11-F18 09-17 3,0L N57-D30B AUTOMAT 5DR ANN UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	10.860 A
1540 7415	W657002 1.100 SEK	BMW 5-Series -17 Torkarmotor Vindruta	BMW F10-F11-F18 09-17 B47-D20A AUTOMAT 5DR DIESEL UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	8.300 A
1540 7415	W653179 1.000 SEK	BMW 5-Series -10 Torkarmotor Vindruta	BMW F10-F11-F18 09-17 3,0L N57-D30A MANUELL 4DR SED UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.885 A
1540 7415	W640792 875 SEK	BMW 5-Series -13 Torkarmotor Vindruta	BMW F10-F11-F18 09-17 N47D20C MANUELL 5DR DIESEL UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.170 A
1540 7415	W606584 1.250 SEK	BMW 5-Series -12 Torkarmotor Vindruta	520D AUT 5D KOMBI 520D AUTOMAT 5DR CBI DIESEL UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	13.145 A
1540 7415	W600088 1.200 SEK	BMW 5-Series -10 Torkarmotor Vindruta	523 3,0 AUT 4D SED 523i AUTOMAT 4DR SED BENSIN UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	17.098 A
1540 7415	W571879 1.000 SEK	BMW 5-Series -11 Torkarmotor Vindruta	520D 2,0D AUT 5D KOMBI 520D AUTOMAT 5DR CBI DIESEL UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	11.611 A
1540 7415	W534463 1.000 SEK	BMW 5-Series -14 Torkarmotor Vindruta	520D AUT 5D KOMBI 520D TIPTRONIC 5DR CBI DIESEL UTAN MEKANISM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	6.034 A