

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4489 7450	W1510270 500 SEK	Toyota Corolla -20 Tändspole	1,8 I/EL. TOYOTA COROLLA (HEV) 2ZRFXE P2020520 / V	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	8.592 A
1729 7450	W1510234 655 SEK	Citroen C3 -23 Tändspole	1,2 T. CITROEN C3 EB2ADT / 10Z1AE - HNP AT6 / 20V3 DELPHI	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	763 A
4489 7450	W1510267 500 SEK	Toyota Corolla -20 Tändspole	1,8 I/EL. TOYOTA COROLLA (HEV) 2ZRFXE P2020520 / V	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	8.592 A
1729 7450	W1510236 655 SEK	Citroen C3 -23 Tändspole	1,2 T. CITROEN C3 EB2ADT / 10Z1AE - HNP AT6 / 20V3 DELPHI	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	763 A
4489 7450	W1510268 500 SEK	Toyota Corolla -20 Tändspole	1,8 I/EL. TOYOTA COROLLA (HEV) 2ZRFXE P2020520 / V	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	8.592 A
1729 7450	W1510235 655 SEK	Citroen C3 -23 Tändspole	1,2 T. CITROEN C3 EB2ADT / 10Z1AE - HNP AT6 / 20V3 DELPHI	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	763 A
4489 7450	W1510271 500 SEK	Toyota Corolla -20 Tändspole	1,8 I/EL. TOYOTA COROLLA (HEV) 2ZRFXE P2020520 / V	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	8.592 A
5587 7450	W1508255 655 SEK	KIA Sportage -22 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ194587 / DC	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	2.963 A
5587 7450	W1508254 655 SEK	KIA Sportage -22 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ194587 / DC	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	2.963 A
5587 7450	W1508252 655 SEK	KIA Sportage -22 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ194587 / DC	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	2.963 A
5587 7450	W1508253 655 SEK	KIA Sportage -22 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ194587 / DC	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	2.963 A
5587 7450	W1507415 655 SEK	KIA Sportage -23 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ350301 1EC4	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	886 A
5587 7450	W1507416 655 SEK	KIA Sportage -23 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ350301 1EC4	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	886 A
5587 7450	W1507414 655 SEK	KIA Sportage -23 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ350301 1EC4	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	886 A
5587 7450	W1507417 655 SEK	KIA Sportage -23 Tändspole	1,6 GD/IEL. KIA SPORTAGE (P-HEV) G4FTNZ350301 1EC4	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	886 A
4221 7450	W1506959 400 SEK	Skoda Octavia -20 Tändspole	1,5 TSI. SKODA OCTAVIA DPCA UEU / MAN 5DR KOMBI BE ELDOR	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	5.172 A
4221 7450	W1506956 400 SEK	Skoda Octavia -20 Tändspole	1,5 TSI. SKODA OCTAVIA DPCA UEU / MAN 5DR KOMBI BE ELDOR	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	5.172 A
4221 7450	W1506958 400 SEK	Skoda Octavia -20 Tändspole	1,5 TSI. SKODA OCTAVIA DPCA UEU / MAN 5DR KOMBI BE ELDOR	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	5.172 A
4221 7450	W1506957 400 SEK	Skoda Octavia -20 Tändspole	1,5 TSI. SKODA OCTAVIA DPCA UEU / MAN 5DR KOMBI BE ELDOR	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	5.172 A
4351 7450	W1506615 500 SEK	Subaru XV -17 Tändspole	2,0 I. SUBARU XV FB20BVZH5E TR580 / VAR 5DR SUV BE	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	12.127 A
4351 7450	W1506616 500 SEK	Subaru XV -17 Tändspole	2,0 I. SUBARU XV FB20BVZH5E TR580 / VAR 5DR SUV BE	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	12.127 A
4351 7450	W1506614 500 SEK	Subaru XV -17 Tändspole	2,0 I. SUBARU XV FB20BVZH5E TR580 / VAR 5DR SUV BE	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	12.127 A
4351 7450	W1506613 500 SEK	Subaru XV -17 Tändspole	2,0 I. SUBARU XV FB20BVZH5E TR580 / VAR 5DR SUV BE	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	12.127 A
4352 7450	W1505720 325 SEK	Subaru XV -23 Tändspole	2,0 I. SUBARU XV (HEV) FB20VWZHPA TH58ADDNAB / VAR	Örebro Bildmontering AB 019-6701200	258 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4352 7450	W1505721 325 SEK	Subaru XV -23 Tändspole	2,0 l. SUBARU XV (HEV) FB20WVZHPA TH58ADDMAB / VAR	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	258 A
4352 7450	W1505722 325 SEK	Subaru XV -23 Tändspole	2,0 l. SUBARU XV (HEV) FB20WVZHPA TH58ADDMAB / VAR	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	258 A
4352 7450	W1505719 325 SEK	Subaru XV -23 Tändspole	2,0 l. SUBARU XV (HEV) FB20WVZHPA TH58ADDMAB / VAR	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	258 A
2202 7450	W1504731 800 SEK	Fiat 500 -15 Tändspole	1,2 l. FIAT 500 CAB LOUNGE 169.A4.000 / MAN 2DR CA BERU MED KABLAR	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	12.189 A
4209 7450	W1504756 400 SEK	Skoda Octavia -18 Tändspole	1,8 TFSI. SKODA OCTAVIA SCOUT CJSB SYL / DSG 5DR K HANSHIN	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	9.840 A
4209 7450	W1504755 400 SEK	Skoda Octavia -18 Tändspole	1,8 TFSI. SKODA OCTAVIA SCOUT CJSB SYL / DSG 5DR K HANSHIN	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	9.840 A