

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5073 1049	W99419 200 SEK	Volvo S60 -12 Spolarmunstycke Rutor	4DR SED 1,6D DRIVE AUT.6V VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.653 A
4569 1049	W98469 200 SEK	Toyota Avensis -12 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 2,0 16V AUT.DOHC EFI HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.158 A
4037 1049	W38405 100 SEK	Saab 9-3 -10 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 1,9TID 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	32.194 A
4037 1049	W40535 100 SEK	Saab 9-3 -10 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 1,9TID 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	32.194 A
1540 1049	W25968 100 SEK	BMW 5-Series -13 Spolarmunstycke Rutor	4DR SED 520 2.0D 6VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.790 A
5029 1049	W97820 300 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1.5 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.797 A
1323 1049	W51714 200 SEK	Audi A4, S4 -14 Spolarmunstycke Rutor	4DR SED 2.0TDI 6VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.760 A
1356 1049	W95550 150 SEK	Audi Q5 -13 Spolarmunstycke Rutor	5DR SUV 2.0TDI AUTO VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.480 A
4972 1049	W47825 150 SEK	VW Caddy -16 Spolarmunstycke Rutor	5DR SKÅP 2,0TDI 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.924 A
4972 1049	W47807 150 SEK	VW Caddy -16 Spolarmunstycke Rutor	5DR SKÅP 2,0TDI 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.924 A
4976 1049	W3138 100 SEK	VW Caddy -09 Spolarmunstycke Rutor	5DR SKÅP 2.0ECO 5VXLGAS&BENSIN	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.128 A
4976 1049	W3024 100 SEK	VW Caddy -09 Spolarmunstycke Rutor	5DR SKÅP 2.0ECO 5VXLGAS&BENSIN	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.128 A
4908 1049	W92639 50 SEK	VW Golf, e-Golf -11 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1.6 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	18.186 A
4908 1049	W92638 50 SEK	VW Golf, e-Golf -11 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1.6 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	18.186 A
4928 1049	W30240 300 SEK	VW Passat -07 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 2.0 6VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.601 A
3955 1049	W38126 300 SEK	LandRover Range Rover -07 Spolarmunstycke Rutor	5DR SUV 2,7 V6 AUTL320 RANGE ROVER SPORT	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.810 A
5028 1049	W37967 100 SEK	Volvo V40 12-19 -14 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1.6 D2 6VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.150 A
4710 1049	W42273 100 SEK	Mini One/Cooper R50/53 -02 Spolarmunstycke Rutor	3DR CC 1.6 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.411 A
4710 1049	W42155 100 SEK	Mini One/Cooper R50/53 -02 Spolarmunstycke Rutor	3DR CC 1.6 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.411 A
1323 1049	W18156 100 SEK	Audi A4, S4 -15 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 2.0TDI AUTO HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.041 A
1323 1049	W20931 100 SEK	Audi A4, S4 -15 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 2.0TDI AUTO VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.041 A
4212 1049	W14904 75 SEK	Skoda Fabia -13 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 1.2TSI 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	7.641 A
4212 1049	W22953 75 SEK	Skoda Fabia -13 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 1.2TSI 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	7.641 A
4219 1049	W66487 150 SEK	Skoda Yeti -13 Spolarmunstycke Rutor	5DR CROSS 2.0TDI 6VXL 4X4	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	11.451 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4219 1049	W66486 150 SEK	Skoda Yeti -13 Spolarmunstycke Rutor	5DR CROSS 2.0TDI 6VXL 4X4	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	11.451 A
4208 1049	W53576 100 SEK	Skoda Octavia -09 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1,6 5VXL EL UPPVÄRMDA	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.114 A
4208 1049	W53577 100 SEK	Skoda Octavia -09 Spolarmunstycke Rutor	5DR CC 1,6 5VXL EL UPPVÄRMDA	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.114 A
4212 1049	W22520 75 SEK	Skoda Fabia -08 Spolarmunstycke Rutor	5DR CBI 1,6 5VXL AIRBAG LAMPA LYSER	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	4.736 A
1318 1049	W1007 200 SEK	Audi A4, S4 -01 Spolarmunstycke Rutor	4DR SDN 2,0 5VX AC ABS AIRB. EJ UTLÖST HÖ TÄCKLOCK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	15.692 A
1318 1049	W898 200 SEK	Audi A4, S4 -01 Spolarmunstycke Rutor	4DR SDN 2,0 5VX AC ABS AIRB. EJ UTLÖST VÄ TÄCKLOCK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	15.692 A