

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4204 3025	W99519 450 SEK	Skoda Fabia -07 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.4 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.722 A
3861 3025	W98858 450 SEK	Renault Megane -11 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1,6 16V 6VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.707 A
3319 3025	W24705 600 SEK	Mercedes SLK-Class -08 Fönsterhissmotor	2DR CAB 200 K AUTO HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	23.551 A
3319 3025	W26269 600 SEK	Mercedes SLK-Class -08 Fönsterhissmotor	2DR CAB 200 K AUTO VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	23.551 A
5077 3025	W98418 400 SEK	Volvo V60 -13 Fönsterhissmotor	5DR CBI D4 2.4 6VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.575 A
5077 3025	W98419 400 SEK	Volvo V60 -13 Fönsterhissmotor	5DR CBI D4 2.4 6VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.575 A
5077 3025	W98421 400 SEK	Volvo V60 -13 Fönsterhissmotor	5DR CBI D4 2.4 6VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.575 A
5077 3025	W98420 400 SEK	Volvo V60 -13 Fönsterhissmotor	5DR CBI D4 2.4 6VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.575 A
5024 3025	W98155 400 SEK	Volvo V50 -05 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	38.679 A
5024 3025	W98151 400 SEK	Volvo V50 -05 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	38.679 A
5024 3025	W98152 400 SEK	Volvo V50 -05 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	38.679 A
5024 3025	W98150 400 SEK	Volvo V50 -05 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	38.679 A
5313 3025	W94542 400 SEK	Seat Ibiza -07 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.4 16V 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	15.131 A
4973 3025	W81099 400 SEK	VW Caddy -12 Fönsterhissmotor	5DR SKÅP MAXI 2.0TDI AUTO HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.201 A
4973 3025	W81172 400 SEK	VW Caddy -12 Fönsterhissmotor	5DR SKÅP MAXI 2.0TDI AUTO VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.201 A
4913 3025	W89124 400 SEK	VW Golf, e-Golf -04 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.6 16V 5VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	23.693 A
4212 3025	W90988 350 SEK	Skoda Fabia -12 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.2TSI 5VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	10.250 A
4212 3025	W91122 350 SEK	Skoda Fabia -11 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.6TDI 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.969 A
5052 3025	W35388 450 SEK	Volvo C30 -07 Fönsterhissmotor	3DR 1.8 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.110 A
5052 3025	W34576 450 SEK	Volvo C30 -07 Fönsterhissmotor	3DR 1.8 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.110 A
4212 3025	W54918 400 SEK	Skoda Fabia -08 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.2 5VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.125 A
4212 3025	W51584 400 SEK	Skoda Fabia -08 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.2 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.125 A
4212 3025	W55868 400 SEK	Skoda Fabia -08 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.2 5VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.125 A
5024 3025	W42139 400 SEK	Volvo V50 -08 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.341 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5024 3025	W42154 400 SEK	Volvo V50 -08 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.341 A
5024 3025	W42153 400 SEK	Volvo V50 -08 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.341 A
5024 3025	W42140 400 SEK	Volvo V50 -08 Fönsterhissmotor	5DR CBI 1.8 5VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.341 A
1345 3025	W21893 400 SEK	Audi A3, S3 -11 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.6TDI 5VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.453 A
1345 3025	W21887 400 SEK	Audi A3, S3 -11 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.6TDI 5VXL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.453 A
1345 3025	W21901 400 SEK	Audi A3, S3 -11 Fönsterhissmotor	5DR CC 1.6TDI 5VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.453 A