

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3395 7014	W2269 800 SEK	Mercedes Sprinter -03 Bärram fram Höger Fram Nedre	2DR SKP 316 2,7 CDI AUT	Svedala Bildemontering AB 040-402540	17.524 A
3395 7014	W1309786 1.375 SEK	Mercedes Sprinter -05 Bärram fram Höger Fram Nedre	MERCEDES-BENZ 316 CDI/40 2,7 CDI 5VXL 2WD ODR SKP D	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	17.230 A
3395 7014	W745140 1.375 SEK	Mercedes Sprinter -01 Bärram fram Höger Fram Nedre	2,2CDI MANUELL 5DR SKP DIESEL	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	24.999 A
3395 7014	W7070 500 SEK	Mercedes Sprinter -03 Bärram fram Höger Fram Nedre	211CDI OM611.981 AUT SKÅP	Kungälv's Bildemontering AB 0303-93510	11.408 A
3395 7014	W3394 700 SEK	Mercedes Sprinter -04 Bärram fram Höger Fram Nedre	SKÅP 316D 2,7CDI AUT ABS	AB Magnus Bildemontering 0410-44022	34.402 A
3395 7014	W35531 1.000 SEK	Mercedes Sprinter -98 Bärram fram Höger Fram Nedre	412D 2,9 412D MAN 2DR SKP DIESEL	Boets Bildemontering AB 0144-20040	13.620 A
3395 7014	W187845 800 SEK	Mercedes Sprinter -03 Bärram fram Höger Fram Nedre	OM612.981 MANUELL 2DR SKP DIESEL	Autodemontering TT AB 0416-511370	1.785 A
3395 7014	W207829 400 SEK	Mercedes Sprinter -04 Bärram fram Höger Fram Nedre	MERCEDES-BENZ 316 CDI OM612.981 A ODR DIESEL	Biläterving i Tibro AB 0504-61350	36.700 A
3395 7014	W36536 500 SEK	Mercedes Sprinter -03 Bärram fram Höger Fram Nedre	MB 313 CDI SPRINTER W903 NEDRE	AB Arons Bildemontering 040-944660	10.000 A
3395 7014	W21059 500 SEK	Mercedes Sprinter -05 Bärram fram Höger Fram Nedre	MB 311 CDI SPRINTER W903 NEDRE	AB Arons Bildemontering 040-944660	10.393 A
3395 7014	W201109 400 SEK	Mercedes Sprinter -00 Bärram fram Höger Fram Nedre	MERCEDES-BENZ 313 CDI OM611.981 M ODR DIESEL	Biläterving i Tibro AB 0504-61350	46.000 A
3395 7014	W272149 400 SEK	Mercedes Sprinter -04 Bärram fram Höger Fram Nedre	SPRINTER 213CDI 5VXL 2DR SKP DIESEL	Boets Bildemontering AB 0144-20040	28.475 A
3395 7014	W241626 400 SEK	Mercedes Sprinter -02 Bärram fram Höger Fram Nedre	316 CDI 2,7CDI AUT ODR SKP DIESEL	Boets Bildemontering AB 0144-20040	25.145 A
3395 7014	W5065 1.395 SEK	Mercedes Sprinter -06 Bärram fram Höger Fram Nedre	313,2CDI.611.981.95KW.ATURBON BYTT 2014.	Begagnade Bildelar J. Solstad AB 0490-18289	19.145 A
3395 7014	W143072 400 SEK	Mercedes Sprinter -97 Bärram fram Höger Fram Nedre	FLAK 312D AUT 2DR EKH DIESEL	Boets Bildemontering AB 0144-20040	16.874 A
3395 7014	W409206 1.250 SEK	Mercedes Sprinter -05 Bärram fram Höger Fram Nedre	MERCEDES-BENZ 211 CDI/30 2,2CDI M611.981 5 VXL ODR	Växjö Bildemontering AB 0470-709650	17.337 A
3395 7014	W78892 1.000 SEK	Mercedes Sprinter -97 Bärram fram Höger Fram Nedre	SPRINTER 312D 2,9TD 5VXL 2DR FLK DIESEL LEV MED NY SPINELLED	Boets Bildemontering AB 0144-20040	33.147 A
3395 7014	W13085 1.000 SEK	Mercedes Sprinter -03 Bärram fram Höger Fram Nedre	MERCEDES-BENZ 316 CDI	AB Malmö Bildemontering 040-494290	30.000 A
3395 7014	W735151 1.250 SEK	Mercedes Sprinter -99 Bärram fram Höger Fram Nedre	AUTOMAT 6DR SKP DIESEL	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	22.184 A
3395 7014	W206262 781 SEK	Mercedes Sprinter -96 Bärram fram Höger Fram Nedre	412 DIESEL 412D MANUELL SKP DIESEL	Ansta Bildemont AB - Västerås 021-24800	18.413 A
3395 7014	W814675 750 SEK	Mercedes Sprinter -05 Bärram fram Höger Fram Nedre	SPRINTER 313 2,2L CDI 95KW 2,2CDI R4 129HK AUTOMAT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	21.627 A*
3395 7014	W45252 400 SEK	Mercedes Sprinter -98 Bärram fram Höger Fram Nedre	SKÅP 312D GLAPP SPINELLED	H&K Bildemontering AB 0141-219822	24.687
3395 7014	W120460 840 SEK	Mercedes Sprinter -01 Bärram fram Höger Fram Nedre	7BUSS313 CDI 5VXL SER ABS OM 611.981 95KW 5VXL , MED KULBULT	Alingsås Bildelar AB 0322-10527	18.500 M
3395 7014	W200167 400 SEK	Mercedes Sprinter -97 Bärram fram Höger Fram Nedre	FLAK 312D AUT 2DR EKH DIESEL LED KASS	Boets Bildemontering AB 0144-20040	16.874 A*

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3395 7014	W145517 400 SEK	Mercedes Sprinter -99 Bärram fram Höger Fram Nedre	412D 15 TUM 2,9TD 5VXL 2DR FLK DIESEL 15 TUM DÅLIG SPINDELLED	Boets Bildemontering AB 0144-20040	22.518 A*
3395 7014	W693452 750 SEK	Mercedes Sprinter -04 Bärram fram Höger Fram Nedre	316CDI 2,7L AUT SKÅP 316 2,7 CDI AUTOMAT ODR SKP DI GLAPP SPINDELLED, ROST, SKRAPAD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	16.448 A*
3395 7014	W58076 715 SEK	Mercedes Sprinter -06 Bärram fram Höger Fram Nedre	2DSKÅP 316 2,7CDI 5VX VITABS AC ANTISPINN	Ekholms Bildemontering AB 019-577088	29.782 A
3395 7014	W3966 800 SEK	Mercedes Sprinter -05 Bärram fram Höger Fram Nedre	SPRINTER 314 2.3 SKÅPBIOGAS	AB Malmö Bildemontering 040-494290	23.628 A