

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4027 7118	W202938 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0 TURBO4 XWD BIOWPOWER(220HK) A20NFT AF40-6 II 4DR H-SIDA	Redox Bildelar AB 0303-334690	2.038 A
4027 7118	W202937 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0 TURBO4 XWD BIOWPOWER(220HK) A20NFT AF40-6 II 4DR V-SIDA	Redox Bildelar AB 0303-334690	2.038 A
4027 7118	W202679 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0T BIOWPOWER XWD(220HK)VECTOR 2.0T A20NFT F40 (6VX) H-SIDA , AAC4	Redox Bildelar AB 0303-334690	4.541 A
4027 7118	W202678 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0T BIOWPOWER XWD(220HK)VECTOR 2.0T A20NFT F40 (6VX) V-SIDA , AAC4	Redox Bildelar AB 0303-334690	4.541 A
5063 7405	W426209 2.000 SEK	Volvo V70 -12 Generator	VOLVO V70 08-13 B4164T AUTOMAT 5DR CBI BENSIN	Jämtlands Bildemontering AB 063-138200	12.950 A
4027 7118	W194545 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0 TTID4 XWD (190HK) VECTOR A20DTR 6VX MANJELL 4DR V-SIDA	Redox Bildelar AB 0303-334690	2.520 A
4027 7118	W192618 625 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	VECTOR 2.0 TTID (190HK) A20DTR F40-MR6 (6VXL) 4DR S H-SIDA , AAC2	Redox Bildelar AB 0303-334690	5.006 A
4027 7118	W192619 625 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	VECTOR 2.0 TTID (190HK) A20DTR F40-MR6 (6VXL) 4DR S V-SIDA , AAC1	Redox Bildelar AB 0303-334690	5.006 A
4027 7118	W191257 2.000 SEK	Saab 9-5 -10 Stötdämpare bak Bak	2.0 TURBO4 XWD SPORTSED 220HK A20NHT AUTOMAT 4DR SE H-SIDA SANKT SPORTCHASSI FYRHJULSDRIFT DÄMPNING	Redox Bildelar AB 0303-334690	2.694 A
3710 7120	W147523 1.475 SEK	Porsche 911 -13 Bärrarm bak Höger Vänster	2DCOUPÉ 3.4I 7VXL BLÅ CARERRA2 991 2WD NEDRE, LIKSIDIG	Svensk Bilätverning AB 019-450690	4.169 A
3710 7120	W147524 1.475 SEK	Porsche 911 -13 Bärrarm bak Höger Vänster	2DCOUPÉ 3.4I 7VXL BLÅ CARERRA2 991 2WD NEDRE, LIKSIDIG	Svensk Bilätverning AB 019-450690	4.169 A
4027 7118	W163406 2.500 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	2.0 TURBO4 XWD (220HK) A20NFT 6VXL MANJELL 4DR SED V-SIDA	Redox Bildelar AB 0303-334690	1.312 A
4027 7118	W60054 1.590 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	AUT 2.8T 4D SED 4WD RÖD 220 KW A28NER AF40-M36 5557 SACHS	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	3.252 A
4027 7118	W60058 1.590 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	AUT 2.8T 4D SED 4WD RÖD 220 KW A28NER AF40-M36 5557 SACHS VB	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	3.252 A
3710 7121	W1972149 1.285 SEK	Porsche 911 -15 Bärrarm bak Vänster	PORSCHE 911 CARRERA 4 AUTOMAT BENSIN VÄNSTER BAK	Atracco AB - Hedemora 0225-595540	4.106 A
3710 7122	W1972148 1.285 SEK	Porsche 911 -15 Bärrarm bak Höger	PORSCHE 911 CARRERA 4 AUTOMAT BENSIN HÖGER BAK	Atracco AB - Hedemora 0225-595540	4.106 A
5063 7290	W1545448 3.125 SEK	Volvo V70 -12 AC Kompressor	V70 D4162T AUT MPS6 5DR CBI DIESEL	Jönköpings Bildemontering AB 036-394450	15.648 A
4027 7118	W2250874 750 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	9-5 (II) A20NHT AUTOMAT 4DR SED BENSIN VÄNSTER BAK, 2 STIFT	Eklunds Bildelslager i Skövde AB 0500-413845	16.145 A
4027 7118	W2250877 750 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	9-5 (II) A20NHT AUTOMAT 4DR SED BENSIN HÖGER BAK, 2 STIFT	Eklunds Bildelslager i Skövde AB 0500-413845	16.145 A
4027 7118	W285656 3.000 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	9-5 AERO FABRIKSNYBIL 2.0T BIOWPOWER AUT XWD 4DR SED HÖGER	Boets Bildemontering AB 0144-20040	1 A
4027 7118	W285657 3.000 SEK	Saab 9-5 -11 Stötdämpare bak Bak	9-5 AERO FABRIKSNYBIL 2.0T BIOWPOWER AUT XWD 4DR SED VÄNSTER	Boets Bildemontering AB 0144-20040	1 A
5063 7405	W444058 2.125 SEK	Volvo V70 -13 Generator	01 V70 B4164T2 A 5DR ETANOL E85 180A	Demia AB 0240-87850	10.243 A
3710 7122	W554054 1.375 SEK	Porsche 911 -16 Bärrarm bak Höger	3.0T CARERRA S AUT 2D COUP MDC.HA AUTOMAT 2DR CPE NEDRE LIKSIDIG	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	2.488 A
3710 7122	W554106 2.500 SEK	Porsche 911 -15 Bärrarm bak Höger	GT3 3.8 AUT 2D COUP 3.8 GT3 AUTOMAT 2DR CPE BENSIN MED 99157543280	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	826 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3710 7121	W554055 1.375 SEK	Porsche 911 -16 Bärrarm bak Vänster	3,0T CAREERRA S AUT 2D COUP MDC.HA AUTOMAT 2DR CPE NEDRE LIKSIDIG	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	2.488 A
5077 7405	W429914 2.125 SEK	Volvo V60 -13 Generator	V60 T4 F M B4164T2 MPS6 5DR ETANOL E85 180A	Demia AB 0240-87850	13.267 A
5063 7405	W335315 2.500 SEK	Volvo V70 -13 Generator	V70 B4164T2 AUTOMAT 5DR ETANOL E85	AB Harrys Bilskrot 040-382200	5.868 A
5077 5025	W617108 300 SEK	Volvo V60 -11 Parkeringshjälp Backsensor	V60 D3 0163HK 6VXL MOMENTUM D3 2,0 R5 163HK 6VXL 5D RÖD 702 CH -038182	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.661 A
5077 5025	W617107 300 SEK	Volvo V60 -11 Parkeringshjälp Backsensor	V60 D3 0163HK 6VXL MOMENTUM D3 2,0 R5 163HK 6VXL 5D RÖD 702 CH -038182	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.661 A