

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4929 1049	W1073604	VW Passat -12 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL UPPVÄRMT LIKSIDIG	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A*
4929 1049	W1073603	VW Passat -12 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL UPPVÄRMT LIKSIDIG	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
1511 1049	W1071628	BMW X3 -12 Spolarmunstycke Rutor	BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL MUNSTYCKSKEDJA VINDRUTESPOLARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	29.879 A
3679 1049	W1067752 62 SEK	Peugeot Boxer -20 Spolarmunstycke Rutor	PEUGEOT BOXER ODR FLK DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	7.053 A
3679 1049	W1067751 62 SEK	Peugeot Boxer -20 Spolarmunstycke Rutor	PEUGEOT BOXER ODR FLK DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	7.053 A
5064 1049	W1066625 187 SEK	Volvo V70 -16 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V70 OMBYGGD BIL D4204T9 A 5DR MC DIESEL HÖGER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	36.555 A
5064 1049	W1066624 187 SEK	Volvo V70 -16 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V70 OMBYGGD BIL D4204T9 A 5DR MC DIESEL VÄNSTER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	36.555 A
3449 1049	W1066099 170 SEK	Mitsubishi Outlander -20 Spolarmunstycke Rutor	MITSUBISHI OUTLANDER 4B12 A 5DR SUV ELHYBRID B HÖGER + VÄNSTER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.174 A
5059 1049	W1065769 62 SEK	Volvo S80 -07 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO S80 B6324S A 4DR SED BENSIN UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.256 A
5059 1049	W1065770 62 SEK	Volvo S80 -07 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO S80 B6324S A 4DR SED BENSIN UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.256 A
5077 1049	W1064670 50 SEK	Volvo V60 -11 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V60 T6 AWD B6304T4 A 5DR CBI BENSIN VÄNSTER BLÅ PRICK, UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.752 A
5077 1049	W1064671 50 SEK	Volvo V60 -11 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V60 T6 AWD B6304T4 A 5DR CBI BENSIN HÖGER, GUL PRICK, UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.752 A
3863 1049	W1062716 395 SEK	Renault Talisman -18 Spolarmunstycke Rutor	RENAULT TALISMAN K9K-646 5DR CBI DIESEL SPOLARSLANG FRAM/BAK	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	29.315 A
4036 1049	W1062576 50 SEK	Saab 9-3 -07 Spolarmunstycke Rutor	SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM Z19DTH A 5DR CBI DIESEL KÅPA HÖGER SPOLARMUNSTYCKE TILL 12788631	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	44.878 A
4036 1049	W1062575 50 SEK	Saab 9-3 -07 Spolarmunstycke Rutor	SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM Z19DTH A 5DR CBI DIESEL KÅPA VÄNSTER SPOLARMUNSTYCKE TILL 12788630	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	44.878 A
4036 1049	W1062574 50 SEK	Saab 9-3 -07 Spolarmunstycke Rutor	SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM Z19DTH A 5DR CBI DIESEL HÖGER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	44.878 A
4036 1049	W1062573 50 SEK	Saab 9-3 -07 Spolarmunstycke Rutor	SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM Z19DTH A 5DR CBI DIESEL VÄ/MITT SAMMA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	44.878 A
5063 1049	W1062257 50 SEK	Volvo V70 -12 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V70 D5204T3 A 5DR CBI DIESEL VÄNSTER (BLÅ PRICK) UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	22.995 A
5083 1049	W1061065 200 SEK	Volvo XC70 -10 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO XC70 D5244T10 A 5DR CBI DIESEL ELUPPVÄRMD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	46.065 A
2499 1049	W1059687 75 SEK	Ford Transit Connect/Touneo Connect -14 Spolarmunstycke Rutor	FORD TRANSIT CONNECT TZGA M 3DR SKP DIESEL SATS HÖGER/VÄNSTER UPPVÄRMD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	25.699 A
2781 1049	W1058234 25 SEK	Honda HR-V -19 Spolarmunstycke Rutor	HONDA HR-V 1,5I 131HK 6VXL 5DR SUV BENSIN VINDRUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.951 A
2781 1049	W1058233 25 SEK	Honda HR-V -19 Spolarmunstycke Rutor	HONDA HR-V 1,5I 131HK 6VXL 5DR SUV BENSIN VINDRUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.951 A
5079 1049	W1056600 50 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5244T21 AUT 5DR CBI DIESEL HÖGER UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	15.508 A
5079 1049	W1056599 50 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5244T21 AUT 5DR CBI DIESEL VÄNSTER/MITTRE UTAN VÄRME	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	15.508 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5079 1049	W1056598 50 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5244T21 AUT 5DR CBI DIESEL VÄNSTER/MITTRE UTAN VÄRME	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.508 A
4971 1049	W1055916 200 SEK	VW Caddy -23 Spolarmunstycke Rutor	VW CADDY DTRC M SKP LIKSIDIG, UPPVÄRMBART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.105 A
4971 1049	W1055917 200 SEK	VW Caddy -23 Spolarmunstycke Rutor	VW CADDY DTRC M SKP LIKSIDIG, UPPVÄRMBART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.105 A
4997 1049	W1054500 215 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN KOMBI CXFA A ODR SKP DIESEL HÖGER SPOLARMUNSTYCKE UPPVÄRMBART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.176 A
4997 1049	W1054498 215 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN KOMBI CXFA A ODR SKP DIESEL VÄNSTER SPOLARMUNSTYCKE UPPVÄRMBART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.176 A
4220 1049	W1051677 120 SEK	Skoda Superb -19 Spolarmunstycke Rutor	SKODA SUPERB DFHA A 5DR CBI DIESEL VÄNSTER ELUPPVÄRMD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	11.231 A