

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3883 7601	W60544 400 SEK	Renault Kangoo -11 Bromshuvudcylinder	35DR SKÅP 1.5DCI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.561 A
5028 7601	W99092 400 SEK	Volvo V40 12-19 -14 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.6 D2 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.946 A
3214 7601	W96769 400 SEK	Mazda 2 -14 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.3 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.691 A
2202 7601	W99540 400 SEK	Fiat 500 -12 Bromshuvudcylinder	3DR CC 1.2MPI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	11.570 A
4543 7601	W99364 600 SEK	Toyota iQ -10 Bromshuvudcylinder	3DR CC 1.0 VVT-I 5VXL69 HK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.862 A
5577 7601	W92908 350 SEK	KIA Cee'd, Cee'd SW -16 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 1.6 CRDI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	11.022 A
3870 7601	W98668 500 SEK	Renault Kadjar -17 Bromshuvudcylinder	5DR 1,2TCE 6VXL FWD130HK FWD	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	5.506 A
4993 7601	W52913 350 SEK	VW LT -04 Bromshuvudcylinder	5DR SKÅP 35 2.5 TDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	28.099 A
5564 7601	W54724 500 SEK	KIA Rio -13 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1,2 5VXL 2WDDOHC - MPI	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	12.771 A
1439 7601	W51510 400 SEK	Dacia Sandero / Sandero Stepway -16 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.2TCE 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	8.952 A
5313 7601	W79472 350 SEK	Seat Ibiza -07 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.4 16V 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	15.131 A
4973 7601	W29222 350 SEK	VW Caddy -12 Bromshuvudcylinder	5DR SKÅP MAXI 2.0TDI AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.201 A
1445 7601	W59796 300 SEK	Dacia Lodgy -16 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 1.5DCI 6VXL 460915125R	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.384 A
4207 7601	W96707 400 SEK	Skoda Superb -12 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 2.0TDI AUTO 4WD4WD	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	18.376 A
3861 7601	W65804 400 SEK	Renault Megane -11 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 1,6 16V 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.707 A
1142 7601	W97975 350 SEK	Alfa 156 -03 Bromshuvudcylinder	5DR CC 2.0 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.500 A
3616 7601	W56730 300 SEK	Peugeot 206 -06 Bromshuvudcylinder	2DR CAB 1.6 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	10.757 A
4984 7601	W78492 450 SEK	VW Tiguan -11 Bromshuvudcylinder	5DR SUV 1.4 TSI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.968 A
5068 7601	W95600 900 SEK	Volvo XC90 -11 Bromshuvudcylinder	5DR SUV 3.2 MK2 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	6.588 A
3308 7601	W87455 400 SEK	Mercedes B-Class -06 Bromshuvudcylinder	5DR CC B200 AUT.B 200 SPORTS TOURER	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.568 A
1529 7601	W78066 350 SEK	BMW 3-Series -08 Bromshuvudcylinder	4DR SED 2.0D 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	15.647 A
2473 7601	W75303 400 SEK	Ford Focus -12 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 2.0 TDCI AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	29.059 A
5077 7601	W33832 350 SEK	Volvo V60 -11 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 1.6 T3 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	29.965 A
5067 7601	W61299 400 SEK	Volvo XC90 -05 Bromshuvudcylinder	5DR SUV 2.4 D5 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	29.003 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4212 7601	W13056 400 SEK	Skoda Fabia -08 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.2 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.125 A
3629 7601	W50574 400 SEK	Peugeot 307 -07 Bromshuvudcylinder	3DR CUPE/CAB 2.0 4635 88	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.618 A
3379 7601	W20410 650 SEK	Mercedes Citan -14 Bromshuvudcylinder	5DR SKÅP 1.5 CDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.922 A
3616 7601	W12025 300 SEK	Peugeot 206 -05 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1.4 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.903 A
3616 7601	W39093 300 SEK	Peugeot 206 -06 Bromshuvudcylinder	5DR CC 1,4 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.519 A
2473 7601	W46806 350 SEK	Ford Focus -14 Bromshuvudcylinder	5DR CBI 1.0L GTDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.305 A