

| BKod<br>DKod | Lagernummer<br>Pris  | Fordon<br>Del                        | Fordon Information<br>Del Information                   | Företag<br>Telefon                      | Mil<br>Kvalité |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|----------------|
| 5060<br>7408 | W571048<br>200 SEK   | Volvo 940 -92<br>Bränslepump relä    | 940-SERIE B230FB MANUELL 5DR KOMBI BENSIN<br>BENSIN     | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 31.436<br>A    |
| 5013<br>7408 | W370685<br>250 SEK   | Volvo 240 -88<br>Bränslepump relä    | VIT   | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 271.100<br>A   |
| 4486<br>7408 | W503326<br>1.500 SEK | Toyota Hilux -19<br>Bränslepump relä | HILUX 2GD-FTV MANUELL ODR P-U DIESEL<br>ADBLUE INJECTOR | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 2.745<br>A     |
| 5060<br>7408 | W609904<br>125 SEK   | Volvo 940 -97<br>Bränslepump relä    | VOLVO 940 91-98 B230FK MANUELL 5DR KOMBI BENSIN         | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 49.000<br>M    |
| 5060<br>7408 | W593558<br>150 SEK   | Volvo 940 -96<br>Bränslepump relä    | 940-SERIE 4DR BENSIN                                    | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 26.675<br>M    |
| 5060<br>7408 | W593421<br>200 SEK   | Volvo 940 -98<br>Bränslepump relä    | 940-SERIE B230FT MANUELL 5DR KOMBI BENSIN               | Lycksele Bildmontering AB<br>0950-12140 | 33.464<br>M    |