

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
2515 3146	W417783	Cadillac Övrigt -16 Sidoklädsel	3,6 T.ATS 3,6 T 2DR CSE BENSIN VÄNSTER BAK	USA Bildelar AB 0479-15540	3.904 A
2515 3146	W417782	Cadillac Övrigt -16 Sidoklädsel	3,6 T.ATS 3,6 T 2DR CSE BENSIN HÖGER BAK	USA Bildelar AB 0479-15540	3.904 A
2518 3146	W414842	Cadillac DeVille -60 Sidoklädsel	390 390 HYDRAMATIC 2DR CPE VÄNSTER BAK ÖVRE DEL	USA Bildelar AB 0479-15540	- A*
2518 3146	W414843	Cadillac DeVille -60 Sidoklädsel	390 390 HYDRAMATIC 2DR CPE VÄNSTER BAK UNDRE DEL	USA Bildelar AB 0479-15540	- A*
2518 3146	W414846	Cadillac DeVille -60 Sidoklädsel	390 390 HYDRAMATIC 2DR CPE HÖGER BAK ÖVRE DEL	USA Bildelar AB 0479-15540	- A*
2518 3146	W414844	Cadillac DeVille -60 Sidoklädsel	390 390 HYDRAMATIC 2DR CPE HÖGER BAK UNDRE DEL	USA Bildelar AB 0479-15540	- A*
2339 3146	W405020	Ford Mustang -19 Sidoklädsel	5,0 5,0 AUTOMAT 2DR CAB BENSIN HÖGER BAK	USA Bildelar AB 0479-15540	1.412 A
2339 3146	W405021	Ford Mustang -19 Sidoklädsel	5,0 5,0 AUTOMAT 2DR CAB BENSIN VÄ BAK	USA Bildelar AB 0479-15540	1.412 A
7280 3146	W404421	Dodge Challenger -17 Sidoklädsel	6,2, HELLCAT 6,2 SRT HELLCAT AUT 2DR CPE BENSIN V.B C-STOLPE	USA Bildelar AB 0479-15540	4.050 A
7280 3146	W404420	Dodge Challenger -17 Sidoklädsel	6,2, HELLCAT 6,2 SRT HELLCAT AUT 2DR CPE BENSIN H.B C-STOLPE	USA Bildelar AB 0479-15540	4.050 A
7280 3146	W404429	Dodge Challenger -17 Sidoklädsel	6,2, HELLCAT 6,2 SRT HELLCAT AUT 2DR CPE BENSIN H.B	USA Bildelar AB 0479-15540	4.050 A
7280 3146	W404430	Dodge Challenger -17 Sidoklädsel	6,2, HELLCAT 6,2 SRT HELLCAT AUT 2DR CPE BENSIN V.B	USA Bildelar AB 0479-15540	4.050 A
7141 3146	W400687	Buick Skylark -69 Sidoklädsel	350. GS 350 AUTOMAT 2DR CPE VÄ ÖVRE EJ PERFEKT	USA Bildelar AB 0479-15540	12.399 A*
7141 3146	W400686	Buick Skylark -69 Sidoklädsel	350. GS 350 AUTOMAT 2DR CPE HÖ ÖVRE EJ PERFEKT	USA Bildelar AB 0479-15540	12.399 A*
7281 3146	W395420 1.000 SEK	Dodge Charger -70 Sidoklädsel	383 383 AUTOMAT 727 2DR CPE H B SIDOBLANKLIST	USA Bildelar AB 0479-15540	5.648 A
7281 3146	W395419 1.000 SEK	Dodge Charger -70 Sidoklädsel	383 383 AUTOMAT 727 2DR CPE V B SIDOBLANKLIST	USA Bildelar AB 0479-15540	5.648 A
7281 3146	W393637	Dodge Charger -70 Sidoklädsel	383 383 AUTOMAT 727 2DR CPE HB MISSFÄRGAD	USA Bildelar AB 0479-15540	5.648 A*
7281 3146	W392248	Dodge Charger -70 Sidoklädsel	383 383 AUTOMAT 727 2DR CPE V MISSFÄRGADE BAK	USA Bildelar AB 0479-15540	5.648 A*
2339 3146	W388322	Ford Mustang -15 Sidoklädsel	5,0 5,0 AUTOMAT 2DR CAB BENSIN HÖ BAK, (CAB	USA Bildelar AB 0479-15540	7.152 A
2339 3146	W388323	Ford Mustang -15 Sidoklädsel	5,0 5,0 AUTOMAT 2DR CAB BENSIN VÄNSTER (CAB	USA Bildelar AB 0479-15540	7.152 A
7141 3146	W387162	Buick Skylark -69 Sidoklädsel	350. GS 350 AUTOMAT 2DR CPE HÖ BAK, EJ PERFEKT NEDRE	USA Bildelar AB 0479-15540	12.399 A*
7141 3146	W387163	Buick Skylark -69 Sidoklädsel	350. GS 350 AUTOMAT 2DR CPE VÄ BAK, EJ PERFEKT NEDRE	USA Bildelar AB 0479-15540	12.399 A*
7638 3146	W379623	Mercury Cougar -70 Sidoklädsel	351W 351 AUTOMAT CAB V.B OMMÅLAD JACK	USA Bildelar AB 0479-15540	6.670 A*
7638 3146	W379622	Mercury Cougar -70 Sidoklädsel	351W 351 AUTOMAT CAB H.B OMMÅLAD	USA Bildelar AB 0479-15540	6.670 A*

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
7718 3146	W379028	Oldsmobile Starfire -65 Sidoklädsel	455 455 TH400 2DR CPE VÄ BAK, BRUKSSKICK	USA Bildelar AB 0479-15540	12.069 A
7718 3146	W379027	Oldsmobile Starfire -65 Sidoklädsel	455 455 TH400 2DR CPE HÖGER BAK, BRUKSSKICK	USA Bildelar AB 0479-15540	12.069 A
2523 3146	W377297	Chevrolet Corvette -16 Sidoklädsel	6,2.LT4.Z06 6,2 LT4 2DR CPE BENSIN HÖGER. PLAST ÖVER HJULHUS	USA Bildelar AB 0479-15540	4.191 A*
2523 3146	W377304	Chevrolet Corvette -16 Sidoklädsel	6,2.LT4.Z06 6,2 LT4 2DR CPE BENSIN VÄNSTER. PLAST ÖVER HJULHUS I BAGAGE	USA Bildelar AB 0479-15540	4.191 A*
2521 3146	W372503	Chevrolet Camaro -15 Sidoklädsel	6,2 SS.L99 6,2 L99 2DR CAB BENSIN HÖ BAK, LITE REPIG	USA Bildelar AB 0479-15540	3.685 A*
2521 3146	W372504	Chevrolet Camaro -15 Sidoklädsel	6,2 SS.L99 6,2 L99 2DR CAB BENSIN VÄ BAK, LITE REPIG, DEFECT HÖGTALARE	USA Bildelar AB 0479-15540	3.685 A*