

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4956 5027	W82163 2.950 SEK	VW Golf Sportsvan -18 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CC 1.2TSI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.222 A
5029 5027	W34553 1.000 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2,0T D4 AUT. 2WD CROSS COUNTRY PLUS 2WD	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	8.717 A
5029 5027	W34682 1.000 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2,0T D4 AUT. 2WD CROSS COUNTRY PLUS 2WD	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	8.717 A
5059 5027	W47791 3.500 SEK	Volvo S80 -14 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	4DR SED 2.0 D4 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.494 A
5077 5027	W7902 300 SEK	Volvo V60 -12 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 1.6 D2 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.031 A
5079 5027	W9862 200 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0 D3 CROS AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.092 A
4949 5027	W6406 1.000 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CC 1.6TDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	7.165 A
4949 5027	W6477 1.000 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CC 1.6TDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	7.165 A
5029 5027	W97814 1.200 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CC 1.5 AUTO HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.797 A
4949 5027	W97834 2.300 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CC 1.6TDI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	7.165 A
5064 5027	W86186 2.500 SEK	Volvo V70 -15 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0D4 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	22.550 A
5079 5027	W22051 2.000 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0 D3 CROS AUTO FRAM	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.092 A
5079 5027	W12725 1.250 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0 D3 CROS AUTO HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.092 A
5079 5027	W12741 1.250 SEK	Volvo V60 Cross Country -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0 D3 CROS AUTO VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.092 A
5077 5027	W82133 3.500 SEK	Volvo V60 -13 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI D2 1.6 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	30.705 A
5075 5027	W75914 3.000 SEK	Volvo XC60 -09 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR SUV 2.4D5 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	26.153 A
5064 5027	W92382 2.500 SEK	Volvo V70 -16 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0MK3 AUT.	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	39.800 A
5083 5027	W57722 1.800 SEK	Volvo XC70 -11 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR SUV 2.0D3/D4 2WD 6VXLCROSS COUNTRY KAMERA	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	22.907 A
3502 5027	W45994 1.250 SEK	Opel Insignia -13 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0CDTI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.891 A
4209 5027	W17786 3.250 SEK	Skoda Octavia -14 Aktivt Kollisionsskydd Sensor	5DR CBI 2.0 TDI AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	8.738 A