

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|--|--|---|----------------|
| 2435 7132 | W99853 600 SEK | Ford S-MAX -09 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 2.2 TDCI 6VXL HB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 36.397 A |
| 3319 7132 | W98787 900 SEK | Mercedes SLK-Class -08 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 2DR CAB 200 K AUTO HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 23.551 A |
| 3319 7131 | W98788 900 SEK | Mercedes SLK-Class -08 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 2DR CAB 200 K AUTO VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 23.551 A |
| 3689 7132 | W44667 1.000 SEK | Peugeot Partner -13 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR SKÅP 1.6 HDI 5VXL HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 8.657 A |
| 1529 7132 | W74732 800 SEK | BMW 3-Series -08 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 4DR SED 2.0D 6VXL HB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 15.647 A |
| 1529 7131 | W74776 800 SEK | BMW 3-Series -08 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 4DR SED 2.0D 6VXL VB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 15.647 A |
| 5062 7131 | W66796 1.000 SEK | Volvo V70 -07 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI D5 2.4 MK2 AUTO4WD VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 33.850 A |
| 5062 7132 | W66667 1.000 SEK | Volvo V70 -07 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI D5 2.4 MK2 AUTO4WD HB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 33.850 A |
| 1529 7131 | W44411 900 SEK | BMW 3-Series -08 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 320D AUTOSTÖLD VB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 12.214 A |
| 1707 7131 | W32037 450 SEK | Citroen Berlingo -15 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR SKÅP 1.6 HDI 5VXL EJ NYCKLAR EJ START/STOPP VB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 9.700 A |
| 4318 7131 | W39071 1.000 SEK | Subaru Forester -13 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR SUV 2.0D 6VXL 4WD VB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 21.059 A |
| 4318 7132 | W38799 1.000 SEK | Subaru Forester -13 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR SUV 2.0D 6VXL 4WD HB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 21.059 A |
| 1540 7131 | W96815 1.000 SEK | BMW 5-Series -13 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 4DR SED 520 2.0D 6VXL VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 25.790 A |
| 1540 7132 | W96814 1.000 SEK | BMW 5-Series -13 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 4DR SED 520 2.0D 6VXL HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 25.790 A |
| 5028 7131 | W40902 1.000 SEK | Volvo V40 12-19 -15 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CC 1.6 D2 6VXL VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 12.841 A |
| 5028 7132 | W36816 1.000 SEK | Volvo V40 12-19 -15 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CC 1.6 D2 6VXL HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 12.841 A |
| 3646 7132 | W85716 800 SEK | Peugeot 508 -11 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 2.2 HDI AUTO HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 29.165 A |
| 3646 7131 | W85810 800 SEK | Peugeot 508 -11 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 2.2 HDI AUTO VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 29.165 A |
| 1539 7132 | W82335 800 SEK | BMW 5-Series -08 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 520D 6VXL HB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 27.893 A |
| 1539 7131 | W82972 800 SEK | BMW 5-Series -08 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 520D 6VXL VB MED ABS SENSOR | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 27.893 A |
| 4569 7132 | W92167 1.500 SEK | Toyota Avensis -13 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 2.0 D-4D HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 19.586 A |
| 4569 7131 | W92194 1.500 SEK | Toyota Avensis -13 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 2.0 D-4D VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 19.586 A |
| 4569 7132 | W60484 950 SEK | Toyota Avensis -12 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 2.2 D-4D AUTO HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 22.730 A |
| 5077 7131 | W60717 900 SEK | Volvo V60 -11 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 1.6 T3 6VXL VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 29.965 A |

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|---|--|---|----------------|
| 5077 7132 | W60674 900 SEK | Volvo V60 -11 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CBI 1.6 T3 6VXL HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 29.965 A |
| 4569 7131 | W60558 950 SEK | Toyota Avensis -12 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CBI 2.2 D-4D AUTO VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 22.730 A |
| 5029 7132 | W97368 1.000 SEK | Volvo V40 Cross Country -18 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 5DR CC 1.5 AUTO HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 9.797 A |
| 5029 7131 | W97369 1.000 SEK | Volvo V40 Cross Country -18 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 5DR CC 1.5 AUTO VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 9.797 A |
| 1529 7131 | W96607 900 SEK | BMW 3-Series -05 Hjullagerhus Spindel Vänster Bak | 4DR SED 325i MK1 6VXL325i OL 3 E90 VB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 21.119 A |
| 1529 7132 | W96606 900 SEK | BMW 3-Series -05 Hjullagerhus Spindel Höger Bak | 4DR SED 325i MK1 6VXL325i OL 3 E90 HB | Ericssons Bildemontering AB 0370-28100 | 21.119 A |