

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
2499 5099	W38048 400 SEK	Ford Transit Connect/Tourneo Connect -23 Bakparti Övrigt	5DR SKÅP 1.5 ECOBLUE AUTO1.5L DURATORQ-TDCI (100PS)	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	- A
4973 5099	W66181 500 SEK	VW Caddy -14 Bakparti Övrigt	5DR BUSS 2.0ECO 5VXLECOFUEL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	8.024 A
5577 5099	W15429 1.250 SEK	KIA Cee'd, Cee'd SW -13 Bakparti Övrigt	5DR CBI 1.6CRDI 6VXL UTAN BAKLÜCKAOPNARE OCH KAMERA	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.397 A*
3343 5099	W36105 500 SEK	Mercedes E-Class 96->> -13 Bakparti Övrigt	4DR SED 200CDI AUTBLUEEFFICIENCY	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.989 A
1356 5099	W22233 1.000 SEK	Audi Q5 -13 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2.0TDI AUTO BAKLÜCKEKLÄDSEL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.480 A
1356 5099	W24689 500 SEK	Audi Q5 -13 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2.0TDI AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.480 A
3867 5099	W35482 300 SEK	Renault Kangoo -17 Bakparti Övrigt	2DR SKÅP 1,5DCI 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	11.623 A
2779 5099	W50896 800 SEK	Honda CR-V -02 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2,0 5VXLKATALYSATOR STULEN	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	29.691 A
2416 5099	W60979 400 SEK	Ford Fiesta -07 Bakparti Övrigt	5DR CC 1.4 5VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.941 A
5083 5099	W17610 300 SEK	Volvo XC70 -10 Bakparti Övrigt	5DR CBI 2.4 D5 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	32.476 A
3955 5099	W38214 300 SEK	LandRover Range Rover -07 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2,7 V6 AUTL320 RANGE ROVER SPORT VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.810 A
3955 5099	W38206 300 SEK	LandRover Range Rover -07 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2,7 V6 AUTL320 RANGE ROVER SPORT HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	14.810 A
3966 5099	W10743 350 SEK	LandRover Discovery -15 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2.2L CRDI 16 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	5.520 A
3966 5099	W85778 350 SEK	LandRover Discovery -15 Bakparti Övrigt	5DR SUV 2.2L CRDI 16 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	5.520 A
3594 5099	W14703 1.250 SEK	Opel Vivaro -15 Bakparti Övrigt	5DR SKÅP 1.6DCI 6VXLKABEL AV VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	5.227 A