

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4984 7508	W67158 850 SEK	VW Tiguan -08 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.0 6VXL 4WD VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	26.542 A
5063 7508	W77037 500 SEK	Volvo V70 -12 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 1.6 D2 6VXL31329884 STYRVÄXEL HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.249 A
1529 7508	W98861 400 SEK	BMW 3-Series -07 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	4DR SED 330 3.0XI AUTO VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	19.280 A
3319 7508	W98784 500 SEK	Mercedes SLK-Class -08 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	2DR CAB 200 K AUTO BAK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	23.551 A
3319 7508	W85693 500 SEK	Mercedes SLK-Class -08 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	2DR CAB 200 K AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	23.551 A
4026 7508	W98789 500 SEK	Saab 9-5 -09 Xenon/Ljushöjdsreglering givare		Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	- A
1338 7508	W98748 300 SEK	Audi A6 / S6, A6 E-Tron -07 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.0 TFSI AUTO FRAM	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	20.941 A
5077 7508	W98488 800 SEK	Volvo V60 -13 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI D4 2.4 AUTO BAK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	21.575 A
3334 7508	W81382 1.000 SEK	Mercedes C-Class -11 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI C220 2.2 CDI AUTOC 220 CDI BLUEEFFICIENCY	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	24.127 A
2450 7508	W86243 500 SEK	Ford Mondeo -11 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.0 TDCI MK2 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	31.624 A
3954 7508	W95289 400 SEK	LandRover Discovery -06 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.7 TD AUTOVF HJUL SKADAD HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.345 A
3954 7508	W95243 400 SEK	LandRover Discovery -06 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.7 TD AUTOVF HJUL SKADAD VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.345 A
3954 7508	W95222 400 SEK	LandRover Discovery -06 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.7 TD AUTOVF HJUL SKADAD HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.345 A
3954 7508	W95271 400 SEK	LandRover Discovery -06 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.7 TD AUTOVF HJUL SKADAD VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.345 A
3502 7508	W86808 1.200 SEK	Opel Insignia -11 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.0T FLEXI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	16.315 A
5062 7508	W66122 500 SEK	Volvo V70 -07 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI D5 2.4 MK2 AUTO4WD VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	33.850 A
1539 7508	W97460 300 SEK	BMW 5-Series -08 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 520D 6VXL HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	27.893 A
1539 7508	W97466 300 SEK	BMW 5-Series -08 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 520D 6VXL VB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	27.893 A
1540 7508	W81995 350 SEK	BMW 5-Series -13 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	4DR SED 520 2.0D 6VXL VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.790 A
3343 7508	W52854 600 SEK	Mercedes E-Class 96->> -11 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.2CDI AUTO VF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.710 A
3646 7508	W31642 500 SEK	Peugeot 508 -11 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.2 HDI AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	29.165 A
5029 7508	W97556 600 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CC 1.5 AUTO HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.797 A
5029 7508	W97557 600 SEK	Volvo V40 Cross Country -18 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CC 1.5 AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	9.797 A
1345 7508	W18212 700 SEK	Audi A3, S3 -13 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CC 2.0TDI 6VXL	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	13.645 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5015 7508	W97054 600 SEK	Volvo V60 Cross Country -19 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.0D4 AUTO CROSS BAK	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	10.042 A
5015 7508	W47669 600 SEK	Volvo V60 Cross Country -19 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR CBI 2.0D4 AUTO CROSS HF	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	10.042 A
4318 7508	W96745 600 SEK	Subaru Forester -15 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 2.0D AUTO	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	17.815 A
1507 7508	W60595 800 SEK	BMW X3 -07 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 3.0SD 4WD AUTOX E83 MUE FRAM	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	25.603 A
1506 7508	W51561 500 SEK	BMW X5 -04 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 3.0I AUTO 4WD FRAM	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	28.681 A
1506 7508	W53448 500 SEK	BMW X5 -04 Xenon/Ljushöjdsreglering givare	5DR SUV 3.0I AUTO 4WD HB	Ericssons Bildemontering AB 0370-28100	28.681 A