

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5070 7248	W13662 75 SEK	Volvo S40, V40 96-04 -96 Tillsatsluftslid	4DR 2,0I	H&K Bildemontering AB 0141-219822	21.274 A
3237 7248	W76521 90 SEK	Mazda 626 -88 Tillsatsluftslid	MAZDA 626 2.0	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
3237 7248	W9092 90 SEK	Mazda 626 -88 Tillsatsluftslid		H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
3237 7248	W62024 90 SEK	Mazda 626 -88 Tillsatsluftslid		H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
3301 7248	W78567 100 SEK	Mercedes SL/SLC-Class -80 Tillsatsluftslid	MERCEDES BENS 450SLCALIFORNIA IMPORT ENDAST SLANG	H&K Bildemontering AB 0141-219822	15.154 A
4911 7248	W70921 100 SEK	VW Golf, e-Golf -88 Tillsatsluftslid	VW GOLF II GTI OBS, ENEDAST RÖR	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
5060 7248	W1268798 125 SEK	Volvo 940 -96 Tillsatsluftslid	VOLVO 945 2.0T 91-98 B200FT MANUELL 5DR KOMBI BEN	Upplands Bildemontering AB 018-169225	26.568 A
1334 7248	W9004 150 SEK	Audi 100 69-91 -88 Tillsatsluftslid	2,3E 5 CYL 2 STIFT	Munkfors Bil AB 0563-52020	- A
1334 7248	W31187 150 SEK	Audi 100 69-91 -88 Tillsatsluftslid	2,3E 2 STIFT	Munkfors Bil AB 0563-52020	- A
3555 7248	W19846 150 SEK	Opel Frontera -93 Tillsatsluftslid	2,4I 5VXL 4WD 5DR-CBIKROCKAD BAK OK	Munkfors Bil AB 0563-52020	17.528 A
1311 7248	W19812 180 SEK	Audi 80, 73-84 -78 Tillsatsluftslid		Marstads Bildemontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	- A
3315 7248	W8689 180 SEK	Mercedes E-Class (W124) 86-95 -87 Tillsatsluftslid	4DR 230E	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
4030 7248	W6562 195 SEK	Saab 900 -80 Tillsatsluftslid	2.0 TURBO 2.0 TURBO 5VXL 3DR CC BOSCH	Begagnade Bildelar i Linköping AB / Norrköping 013-100110	- A
2422 7248	W137654 195 SEK	Ford Escort -81 Tillsatsluftslid		Begagnade Bildelar i Linköping AB / Norrköping 013-100110	- A*
4080 7248	W11886 195 SEK	Saab 9000 -90 Tillsatsluftslid	2,016V 5VXL 5DR-SED ABSACPRIVAT 2 STIFT	Munkfors Bil AB 0563-52020	24.208 A
5070 7248	W53400 200 SEK	Volvo S40, V40 96-04 -98 Tillsatsluftslid	VOLVO V + V40 B4204T M 5DR CSE BENSIN	Nordiska Auto Motor AB 0700-175515	- A
3301 7248	W65722 200 SEK	Mercedes SL/SLC-Class -84 Tillsatsluftslid	380 SL ENDAST HUSET	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
3237 7248	W2783 200 SEK	Mazda 626 -88 Tillsatsluftslid		H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
4034 7248	W104632 200 SEK	Saab 900 -96 Tillsatsluftslid	SAAB 900 2,0I DX35J B204I MANUELL 3DR BENSIN	Bildelshuset i Övik AB 0660-70090	- A
1527 7248	W31577 200 SEK	BMW 3-Series -93 Tillsatsluftslid	320I 5VXL COUPE ABS BOSCH 0280140533 2,0	Munkfors Bil AB 0563-52020	- A
3315 7248	W17358 200 SEK	Mercedes E-Class (W124) 86-95 -91 Tillsatsluftslid		H&K Bildemontering AB 0141-219822	25.000 A
5057 7248	W14446 200 SEK	Volvo S80 -00 Tillsatsluftslid	4DSED 2.4I AUT,SERVO,AC 136800-1050 DENSO,3 STIFT, SITTER PÅ GUMMSLANG	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	27.714 A
1527 7248	W12022 200 SEK	BMW 3-Series -94 Tillsatsluftslid	2DR-COUPE 325I AC ABS	Munkfors Bil AB 0563-52020	17.151 A
3538 7248	W10120 200 SEK	Opel Rekord -85 Tillsatsluftslid	3 STIFT	Marstads Bildemontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	- A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3538 7248	W9011 200 SEK	Opel Rekord -85 Tillsatsluftslid	2 STIFT	Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	- A
3538 7248	W4818 200 SEK	Opel Rekord -85 Tillsatsluftslid	2 STIFT	Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	- A
3237 7248	W2616 200 SEK	Mazda 626 -88 Tillsatsluftslid	2 STIFT	Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	10.147 A
1535 7248	W3410 200 SEK	BMW 5-Series -79 Tillsatsluftslid	528I 4D 4VXL	US Ericsson Motor AB 0470-66601	-
1525 7248	W3815 200 SEK	BMW 3-Series -77 Tillsatsluftslid	2D 320I 4CYL 4VXL	US Ericsson Motor AB 0470-66601	11.874
5060 7248	W24610 203 SEK	Volvo 940 -97 Tillsatsluftslid	B230FK MAN KOMBI	Beg Bildelar Kolbäck AB 0220-41714	- A