

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|--|--|---|----------------|
| 3807 7248 | W150834 | Renault Modus -05 Tillsatsluftslid | RENAULT P MODUS K4M-790 M 3DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 13.443 A |
| 1321 7248 | W127109 | Audi A4, S4 -07 Tillsatsluftslid | AUDI A4 AVANT 1,8T QUA BFB M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 13.658 A |
| 2417 7248 | W137727 | Ford Fiesta -10 Tillsatsluftslid | FORD JA8 FIESTA SNJB UNKNOWN 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 13.807 A |
| 4973 7248 | W113115 | VW Caddy -11 Tillsatsluftslid | VOLKSWAGEN, VW 2KN CADDY CFHF M 5DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 14.228 A |
| 5290 7248 | W147328 | Hyundai i30 -12 Tillsatsluftslid | HYUNDAI FDH I 30 CW D4FB-L M 5DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 14.241 A |
| 4037 7248 | W162798 | Saab 9-3 -08 Tillsatsluftslid | SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM B207E M 5DR ETANOL E85 | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 14.400 A |
| 5283 7248 | W152369 | Hyundai Atos -04 Tillsatsluftslid | HYUNDAI ATOS PRIME ACTIV G4HD M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 14.413 A |
| 2538 7248 | W117886 | Chevrolet Captiva -07 Tillsatsluftslid | CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT Z20DMH A 5DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 14.554 A |
| 3215 7248 | W17851 400 SEK | Mazda 323 F -90 Tillsatsluftslid | 5DCC 1,8116V GT 5VXL,SERV SITTR UNDER INSUGET | Svensk Bilätvinning AB 019-450690 | 14.600 A |
| 3301 7248 | W78567 100 SEK | Mercedes SL/SLC-Class -80 Tillsatsluftslid | MERCEDES BENS 450SLCALIFORNIA IMPORT ENDAST SLANG | H&K Bildemontering AB 0141-219822 | 15.154 A |
| 2743 7248 | W115859 495 SEK | Honda Prelude -94 Tillsatsluftslid | F20A4 5-VXL | Autodemontering TT AB 0416-511370 | 15.297 A |
| 1720 7248 | W26942 500 SEK | Citroen Xantia -94 Tillsatsluftslid | 1,8I 5VXL 5DR-CC AC ABS | Munkfors Bil AB 0563-52020 | 15.369 A |
| 4976 7248 | W165259 | VW Caddy -08 Tillsatsluftslid | VW CADDY SKÅP BST M 3DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 15.372 A |
| 2150 7248 | W32997 350 SEK | Nissan 240ZX, 280ZX, 300ZX -86 Tillsatsluftslid | 2DCOUPÉ 3.0 V6 5VXL,SERVO 6131A | Svensk Bilätvinning AB 019-450690 | 15.520 A |
| 2471 7248 | W44070 | Ford Scorpio -92 Tillsatsluftslid | 4DR CBI 2,0CLX HGV MAN 5V | Bollebygds Bil o Miljöcenter AB 033-289090 | 15.680 A |
| 2470 7248 | W920175 270 SEK | Ford Scorpio -86 Tillsatsluftslid | E4ZX9F715AB | Boets Bildemontering AB 0144-20040 | 15.779 A |
| 4035 7248 | W139754 | Saab 9-3 -02 Tillsatsluftslid | SAAB 9-3 S 5D 2.0T POLAR B205E M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 15.804 A |
| 4036 7248 | W163296 | Saab 9-3 -07 Tillsatsluftslid | SAAB 9-3 VECTOR SPORTCOM B207E M 5DR ETANOL E85 | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 15.863 A |
| 2415 7248 | W118951 | Ford Fiesta -05 Tillsatsluftslid | FORD JH1 FIESTA A9JA M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 15.912 A |
| 2790 7248 | W163799 | Honda CR-V -07 Tillsatsluftslid | HONDA CR-V N22A2 M 5DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 16.000 A |
| 4914 7248 | W161290 | VW Golf, e-Golf -08 Tillsatsluftslid | VW GOLF 1,6 CCSA M 5DR ETANOL E85 | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 16.109 A |
| 3224 7248 | W36962 | Mazda 323 -87 Tillsatsluftslid | 3DR CC 323LX.1,6KAT 5 VXL DENSO.B63013190B. 195700-1020 | Motala Bildemontering AB 0141-234400 | 16.200 A |
| 2128 7248 | W136229 | Nissan Sunny -92 Tillsatsluftslid | NISSAN SUNNY Y10 COMBI GA16DS M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 16.601 A |
| 4034 7248 | W50444 237 SEK | Saab 900 -94 Tillsatsluftslid | SAAB 900 2,0I DC35A B206I M 3DR CSE BENSIN | Nordiska Auto Motor AB 0700-175515 | 16.935 A |

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|--|--|---|----------------|
| 5070 7248 | W1248042 595 SEK | Volvo S40, V40 96-04 -00 Tillsatsluftslid | S40 (I) 2.0T MANUELL 4DR SEDAN BENSIN | Upplands Bildemontering AB 018-169225 | 16.952 A |
| 1527 7248 | W12022 200 SEK | BMW 3-Series -94 Tillsatsluftslid | 2DR-COUPE 325I AC ABS | Munkfors Bil AB 0563-52020 | 17.151 A |
| 5065 7248 | W5412 500 SEK | Volvo 960 -97 Tillsatsluftslid | 3,0 AUT 5DR-CBI AC ABS | Munkfors Bil AB 0563-52020 | 17.381 A |
| 2727 7248 | W123843 | Honda Civic -98 Tillsatsluftslid | HONDA MB9 D15Z8 M 5DR BENSIN | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 17.443 A |
| 3555 7248 | W19846 150 SEK | Opel Frontera -93 Tillsatsluftslid | 2,4i 5VXL 4WD 5DR-CBIKROCKAD BAK OK | Munkfors Bil AB 0563-52020 | 17.528 A |
| 5061 7248 | W125957 | Volvo V70 -02 Tillsatsluftslid | VOLVO S + V70 D5244T A 5DR DIESEL | Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219 | 17.537 A |