

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4908 1049	W11964 75 SEK	VW Golf, e-Golf -10 Spolarmunstycke Rutor	6VXL 1,6MF 4D CC BLÅ 1,6 MF CCSA LVN V-H LIKA	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	9.007 A
4908 1049	W12118 75 SEK	VW Golf, e-Golf -10 Spolarmunstycke Rutor	6VXL 1,6MF 4D CC BLÅ 1,6 MF CCSA LVN V-H LIKA	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	9.007 A
3702 1049	W808944 125 SEK	Porsche Cayenne -23 Spolarmunstycke Rutor Vänster	PORSCHE CAYENNE 03-8>> MDCBE AUTOMAT 5DR STATIONSVA VÄNSTER	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	1.736 A
3702 1049	W808943 125 SEK	Porsche Cayenne -23 Spolarmunstycke Rutor Höger	PORSCHE CAYENNE 03-8>> MDCBE AUTOMAT 5DR STATIONSVA HÖGER	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	1.736 A
3710 1049	W808812 175 SEK	Porsche 911 -19 Spolarmunstycke Rutor	911 CARRERA 4S MDK.KA AUTOMAT 2DR KUPÉ BENSIN	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	5.108 A
3710 1049	W808813 175 SEK	Porsche 911 -19 Spolarmunstycke Rutor	911 CARRERA 4S MDK.KA AUTOMAT 2DR KUPÉ BENSIN	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	5.108 A
2473 1049	W43924 300 SEK	Ford Focus -11 Spolarmunstycke Rutor	FORD DYB FOCUS T3DB M 5DR DIESEL	Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906	18.193 A
1529 1049	W415642 235 SEK	BMW 3-Series -10 Spolarmunstycke Rutor	316D 3K 316D MK2 N47-D2 MANUELL 2VD 5DR DIESEL HF		22.781 A
5063 1049	W101667 249 SEK	Volvo V70 -08 Spolarmunstycke Rutor		Beg Bildelar Kolbäck AB 0220-41714	23.937 A
4957 1049	W278707 220 SEK	VW Golf, e-Golf -23 Spolarmunstycke Rutor	VW GOLF VIII SPORTSKOMBI KOMBI 5D DTRB AUTOMAT 5DR	Atracco AB - Valla 0150-660160	6.475 A
2499 1049	W278667 125 SEK	Ford Transit Connect/Tourneo Connect -18 Spolarmunstycke Rutor	FORD TRANSIT CONNECT KORT SKÅP 2+2+2D FL. X1VGA MAN SATS 2ST HÖ+VÄ, MED VÄRME	Atracco AB - Valla 0150-660160	9.682 A
1323 1049	W415137 297 SEK	Audi A4, S4 -13 Spolarmunstycke Rutor	A4 LIMOUSINE B8 2.0 TDI CJCC MANUELL 2VD 4DR DIESEL VENSTRE		9.703 A
4957 1049	W278706 220 SEK	VW Golf, e-Golf -23 Spolarmunstycke Rutor	VW GOLF VIII SPORTSKOMBI KOMBI 5D DTRB AUTOMAT 5DR	Atracco AB - Valla 0150-660160	6.475 A
5029 1049	W2522060 45 SEK	Volvo V40 Cross Country -19 Spolarmunstycke Rutor Vänster	V40 CROSS COUNTRY B4154T4 AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BE MITTEN	Eklunds Bildelslager i Skövde AB 0500-413845	10.060 A
5576 1049	W1509767	KIA Cee'd, Cee'd SW -23 Spolarmunstycke Rutor	1,6 GDJEL. KIA CEED (P-HEV) R61K / G4LENS102302 D 2 ST.	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	76 A
5029 1049	W2522059 50 SEK	Volvo V40 Cross Country -19 Spolarmunstycke Rutor Vänster	V40 CROSS COUNTRY B4154T4 AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BE VÄNSTER	Eklunds Bildelslager i Skövde AB 0500-413845	10.060 A
4949 1049	W414723 99 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Spolarmunstycke Rutor	GOLF AU 1.4 GTE HYBRID AUTOMAT 2VD 5DR ELHYBRID B VF LIKESIDIG		11.824 A
4949 1049	W414722 99 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Spolarmunstycke Rutor	GOLF AU 1.4 GTE HYBRID AUTOMAT 2VD 5DR ELHYBRID B HF LIKESIDIG		11.824 A
5029 1049	W2522061 50 SEK	Volvo V40 Cross Country -19 Spolarmunstycke Rutor Höger	V40 CROSS COUNTRY B4154T4 AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BE HÖGER	Eklunds Bildelslager i Skövde AB 0500-413845	10.060 A
4929 1049	W1073603	VW Passat -12 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL UPPVÄRMT LIKSIDIG	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A
3295 1049	W43778 500 SEK	Mercedes CLA-Class -19 Spolarmunstycke Rutor	MERCEDES-BENZ CLA 250 4DR BENSIN 2ST	Eskilstuna Bildemontering AB 016-139906	6.102 A*
4929 1049	W1073604	VW Passat -12 Spolarmunstycke Rutor	VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL UPPVÄRMT LIKSIDIG	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	23.048 A*
2118 1049	W823943 125 SEK	Nissan Juke -15 Spolarmunstycke Rutor Vänster	NISSAN JUKE 1,2 DIG-T HRA2DDT MANUELL 5DR CROSS-OV VÄ	Borås Bildemontering AB 033-230050	15.897 A
1355 1049	W615245 100 SEK	Audi Q7 -15 Spolarmunstycke Rutor	AUDI Q7 V6 TDI KOMBI 5D CRTC AUTOMAT 5DR SUV DIESE	Alingsås Bildelar AB 0322-10527	17.701 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1355 1049	W615243 100 SEK	Audi Q7 -15 Spolarmunstycke Rutor Vänster	AUDI Q7 V6 TDI KOMBI 5D CRTX AUTOMAT 5DR SUV DIESE	Alingsås Bildelar AB 0322-10527	17.701 A
4712 1049	W414028 223 SEK	Mini One/Cooper Clubman R55 -10 Spolarmunstycke Rutor	COOPER CLUBMAN MINI-N CLUBMAN 1.6 MK1 AUTOMAT 2VD 5 VENSTRE		13.683 A
1355 1049	W615246 100 SEK	Audi Q7 -15 Spolarmunstycke Rutor Höger	AUDI Q7 V6 TDI KOMBI 5D CRTX AUTOMAT 5DR SUV DIESE	Alingsås Bildelar AB 0322-10527	17.701 A
5075 1049	W571677 325 SEK	Volvo XC60 -10 Spolarmunstycke Rutor	VOLVO D + XC60 XC60 D5244T10 A 5DR DIESEL	Demia AB 0240-87850	- A
1339 1049	W636146 225 SEK	Audi A6 / S6, A6 E-Tron -17 Spolarmunstycke Rutor Vänster	4DSED 2,0TDI AUT ABS ESP VÄNSTER VINDRUTESPOLARMUNSTYCKE ELLUPPVÄRMT	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	3 A
2475 1049	W26265 90 SEK	Ford Focus -19 Spolarmunstycke Rutor		Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	-