

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3592 8019	W405336 1.000 SEK	Opel Vivaro -06 AC Värmefläkt	VIVARO (I) G9U-730 AUT PA6 ODR BUS DIESEL PKOK, SITTER BAK, 2 STIFT	Jämtlands Bildemontering AB 063-138200	44.141 A
3592 8020	W73553 750 SEK	Opel Vivaro -10 Värmefläkt	50BUSS 2,5CDTI 6VXL ABSAC*2, C-LÅS, DRAG, FARTHÅLL BAKRE FLÄKTEN, TESTAD OK, 2 STIFT	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	13.604 A
3892 8019	W893989 1.600 SEK	Renault Trafic -17 AC Värmefläkt	RENAULT TRAFIC 1.6DCI 125HK 6VXL BUS 51345-40170	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.280 A
3892 8019	W1009837 1.612 SEK	Renault Trafic -16 AC Värmefläkt	RENAULT TRAFIC 1,6 DCI R9M-450 6VXL/PF6-050 BUS DIE BAKRE	Allbildelar i Huddinge AB 010-4974200	4.630 A
3592 8020	W9652 650 SEK	Opel Vivaro -09 Värmefläkt	2,5CDTI 4CYL AUT TIPTRO	US Ericsson Motor AB 0470-66601	35.062 A
3892 8019	W392586 1.375 SEK	Renault Trafic -16 AC Värmefläkt	1.6 DCI 1.6 DCI 2DR SKP DIESEL BAK	Hedbergs Bilskrot AB 010-4974230	1 A
3592 8020	W701396 1.250 SEK	Opel Vivaro -10 Värmefläkt	2,5TD/G9U-630 6VXL/PF6012 ODR SKP DIESEL HB	Atracco AB - Mönsterås 0499-49000	10.312 A
3891 8019	W403041 1.000 SEK	Renault Trafic -09 AC Värmefläkt	150 2,5 DCI 6V 5D BUSS 2,5 DCI 6V ODR BUS DIESEL BAKRE	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	23.032 A