

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4526 1	W2866	Toyota Yaris -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.3 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.963
3616 1	W949	Peugeot 206 -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 ROLAND	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
4208 1	W1538	Skoda Octavia -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
2284 1	W911	Fiat Scudo -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 MJT	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.144
4950 1	W386	VW Crafter -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 TDI FLAK	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	30.442
4036 1	W279	Saab 9-3 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.9 TID 16V SC	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	27.051
4206 1	W2380	Skoda Superb -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 V6 TDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	35.000
1528 1	W6590	BMW 3-Series -01 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	316TI COMPACT	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	21.812
4911 1	W4266	VW Golf -84 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
2458 1	W923	Ford KA -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	12.629
3553 1	W2802	Opel Vectra -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.9 CDTI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
2415 1	W888	Ford Fiesta -04 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4L DURATEC 16V	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	18.169
4911 1	W2450	VW Golf -91 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	CL 1.8L	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
3527 1	W2022	Opel Astra -04 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.7 CDTI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
3631 1	W54	Peugeot 308 -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 BIOFLEX 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	14.541
4926 1	W13	VW Passat -00 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.8 V6 30V	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	34.692
4597 1	W825	Toyota Hiace -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 D-4D	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	59.288
3527 1	W1955	Opel Astra -04 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.637
2790 1	W1597	Honda CR-V -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.2I-DTEC 4WD	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	18.905
2284 1	W1018	Fiat Scudo -13 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 MJT (130HK)	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.896
4036 1	W396	Saab 9-3 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.8T BIOPOWER SC	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	17.656
1440 1	W4908	Dacia Sandero -11 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 E85 HI-FLEX	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.277
3333 1	W3048	Mercedes C-Class -04 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	C230 KOMPRESSOR SC	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	22.900
1365 1	W2096	Audi A5 -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 TFSI QUATTRO	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.175

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3588 1	W3047	Opel Combo -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.3 CDTI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	22.000
2165 1	W1867	Nissan Navara -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 DCI 4WD	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	20.137
2165 1	W632	Nissan Navara -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 DCI 4WD	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.886
4928 1	W4966	VW Passat -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 TSI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	20.000
1321 1	W5033	Audi A4, S4 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0T QUATTRO	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	15.797
1318 1	W3250	Audi A4, S4 -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.8T	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.509