

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3688 1	W7347	Peugeot Partner -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 HDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.800
4204 1	W1700	Skoda Fabia -01 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	18.270
2415 1	W20291	Ford Fiesta -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4I 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	15.400
3341 1	W20225	Mercedes E-Class 96->> -00 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	E320 CDI 7 SITS	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	35.000
4024 1	W20192	Saab 9-5 -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0T BIOPOWER	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	27.400
2710 1	W20024	Honda Jazz -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	17.520
4503 1	W19834	Toyota Aygo -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.0 I	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.597
3210 1	W19742	Mazda 6 -02 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	17.600
2428 1	W16141	Ford Focus -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 TDCI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	15.082
5322 1	W10056	Seat Cordoba -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.9TDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	27.000
3833 1	W8382	Renault Clio -99 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	24.053
3628 1	W17618	Peugeot 307 -02 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.000
2728 1	W17620	Honda Civic -02 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	25.173
3565 1	W17624	Opel Agila -00 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	11.000
4215 1	W17611	Skoda Roomster -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.000
3628 1	W17263	Peugeot 307 -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	20.911
3847 1	W17223	Renault Scenic, Grand Scenic -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 16V	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	8.669
4503 1	W17220	Toyota Aygo -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	5DR 5VXL 1,0	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	16.221
3836 1	W17219	Renault Clio -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2 16V	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.061
2427 1	W4343	Ford Focus -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.764
5563 1	W17196	KIA Rio -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.772
3628 1	W1024	Peugeot 307 -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	25.665
3611 1	W17221	Peugeot 107 -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.0 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	8.007
3552 1	W16435	Opel Vectra -04 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 TURBO	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	23.500

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5312 1	W15681	Seat Ibiza -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.8 150 HK F	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	11.500
3209 1	W8893	Mazda 5 -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 (145HK)	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	32.320
2593 1	W14423	Chevrolet Aveo -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2LS	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	9.388
3631 1	W24	Peugeot 308 -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.560
4206 1	W2380	Skoda Superb -03 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.5 V6 TDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	35.000
4934 1	W23	VW Polo -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-