

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3689 1	W18263	Peugeot Partner -14 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 E-HDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	7.298
5291 1	W2446	Hyundai i30 -13 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 GDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	4.000
3689 1	W15743	Peugeot Partner -12 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-
1440 1	W4908	Dacia Sandero -11 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 E85 HI-FLEX	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.277
3631 1	W24	Peugeot 308 -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.560
2458 1	W923	Ford KA -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	12.629
3611 1	W17221	Peugeot 107 -10 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.0 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	8.007
7062 1	W8319	Audi RS6 -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	5.0 TFSI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	12.000
2124 1	W18824	Nissan Micra -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	7.914
3631 1	W54	Peugeot 308 -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 BIOFLEX 5DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	14.541
2428 1	W18074	Ford Focus -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2.0 TDCI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	27.624
5563 1	W17196	KIA Rio -09 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.772
3618 1	W18426	Peugeot Bipper -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.4 HDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	11.935
3527 1	W17884	Opel Astra -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.9 CDTI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	29.427
2428 1	W16141	Ford Focus -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 TDCI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	15.082
3836 1	W17219	Renault Clio -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2 16V	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.061
2593 1	W14423	Chevrolet Aveo -08 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.2LS	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	9.388
3637 1	W5171	Peugeot 407 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.008
1529 1	W477	BMW 3-Series -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	330 XD3,0	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	21.500
3611 1	W8506	Peugeot 107 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.0 3DR	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	15.992
1731 1	W257	Citroen C4 -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 HDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.999
3588 1	W3047	Opel Combo -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.3 CDTI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	22.000
2427 1	W5197	Ford Focus -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.8 FLEXIFUEL	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	27.558
2436 1	W17962	Ford C-MAX, Ford Focus C-MAX -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.8 FLEXIFUEL	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	22.077

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3688 1	W7347	Peugeot Partner -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6 HDI	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	19.800
4503 1	W19834	Toyota Aygo -07 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.0 I	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	13.597
3212 1	W3682	Mazda 3 -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	2,0(150HK)	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	17.258
4215 1	W17611	Skoda Roomster -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	1.6	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	10.000
4503 1	W17220	Toyota Aygo -06 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)	5DR 5VXL 1,0	Björklinge Bildemontering AB 018-375080	16.221
4934 1	W23	VW Polo -05 Demonteringsobjekt (endast delförsäljning)		Björklinge Bildemontering AB 018-375080	-