

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1733 8023	W614469 750 SEK	Citroen C5 -22 Värmefläktsmotstånd Fram	C5 AIRCROSS HNS AUTOMAT 5DR SUV BENSIN FRAM	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	320 A
4221 8023	W610413 875 SEK	Skoda Octavia -21 Värmefläktsmotstånd Fram	OCTAVIA 5DTUA AUTOMAT 5DR STATIONSVAGN KOMBIVAGN FRAM, AC	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	18.572 A
4486 8023	W610034 225 SEK	Toyota Hilux -18 Värmefläktsmotstånd	HILUX 2GD-FTV MANUELL ODR P-U DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	9.643 A
2489 8023	W608879 750 SEK	Ford Transit Connect/Tourneo Connect -23 Värmefläktsmotstånd	TRANSIT CONNECT (II) Z2GA AUTOMAT 3DR MINI-FLEX SK AC	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	14 A
4324 8023	W608800 500 SEK	Subaru Outback -22 Värmefläktsmotstånd Fram	OUTBACK FB25 V 5DR STATIONSVAGN KOMBIVAGN ETANOLE FRAM	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	2.453 A
3626 8023	W607569 750 SEK	Peugeot 3008 -21 Värmefläktsmotstånd	3008 5GB AUTOMAT 5DR CROSS-OVER ELHYBRID BENSIN	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	1.422 A
3619 8023	W606822 300 SEK	Peugeot 208 -13 Värmefläktsmotstånd	208 I 1.6 5FV MANUELL 3DR KOMBI-SEDAN BENSIN	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	6.928 A
3632 8023	W606471 875 SEK	Peugeot 308 -21 Värmefläktsmotstånd	308 HNS AUTOMAT 5DR KOMBI-SEDAN BENSIN	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	2.331 A
4957 8023	W605093 1.000 SEK	VW Golf, e-Golf -23 Värmefläktsmotstånd	VOLKSWAGEN, VW DPBA AUTOMAT 5DR STATIONSVAGN KOMBI AC	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	1.231 A
3334 8023	W604051 500 SEK	Mercedes C-Class -13 Värmefläktsmotstånd	C 180 M274.910 5DR KOMBI BENSIN	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	26.682 A
4209 8023	W603862 500 SEK	Skoda Octavia -18 Värmefläktsmotstånd	OCTAVIA CRMB MANUELL 5DR KOMBI DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	8.651 A
4209 8023	W602427 500 SEK	Skoda Octavia -17 Värmefläktsmotstånd	OCTAVIA CUNA AUTOMAT 5DR CROSS-OVER DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	10.059 A
3274 8023	W600761 1.875 SEK	Mercedes EQB -23 Värmefläktsmotstånd Fram	EQB 300 4MATIC 5DR SUV EL FRAM	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	547 A
3334 8023	W600659 1.250 SEK	Mercedes C-Class -11 Värmefläktsmotstånd	C 220 D OM651.911 4DR SEDAN DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	15.649 A
3377 8023	W599953 525 SEK	Mercedes Sprinter -07 Värmefläktsmotstånd	SPRINTER 2.2D MELLAN SKÅP 2+1+2D OM651.955 AUTOMAT	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	11.208 A
3343 8023	W599433 775 SEK	Mercedes E-Class 96->> -16 Värmefläktsmotstånd	E 220 BLUETEC 4MATIC OM651.924 5DR KOMBI DIESEL AC	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	15.997 A
4209 8023	W598185 500 SEK	Skoda Octavia -16 Värmefläktsmotstånd	SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4X4 KOM	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	15.022 A
4219 8023	W598141 400 SEK	Skoda Yeti -13 Värmefläktsmotstånd	YETI CFHC AUTOMAT 5DR CROSS-OVER DIESEL AC	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	23.142 A
1322 8023	W596595 625 SEK	Audi A4, S4 -11 Värmefläktsmotstånd Fram	A4 CJCB MANUELL 5DR KOMBI DIESEL FRAM	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	22.518 A
2473 8023	W596314 900 SEK	Ford Focus -13 Värmefläktsmotstånd	FORD DYB FOCUS T3DA MANUELL 5DR KOMBI-SEDAN DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	24.165 A
4486 8023	W595222 225 SEK	Toyota Hilux -21 Värmefläktsmotstånd	HILUX 2GD-FTV MANUELL ODR P-U DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	3.267 A
2475 8023	W594680 800 SEK	Ford Focus -23 Värmefläktsmotstånd	FOCUS B7DD AUTOMAT 5DR KOMBI ELHYBRID E85	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	136 A
4970 8023	W593998 225 SEK	VW Amarok -20 Värmefläktsmotstånd	AMAROK DDxB AUTOMAT 4DR P-U DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	3.505 A
4970 8023	W591306 625 SEK	VW Amarok -16 Värmefläktsmotstånd	AMAROK CSHA AUTOMAT 4DR P-U DIESEL	Lycksele Bildemontering AB 0950-12140	25.065 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4220 8023	W587625 875 SEK	Skoda Superb -20 Värmefläktsmotstånd Fram	SUPERB DFHA AUTOMAT 5DR KOMBI DIESEL FRAM, AC	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	21.710 A
4997 8023	W586713 1.000 SEK	VW Transporter/Caravelle -21 Värmefläktsmotstånd	TRANSPORTER CXHA AUTOMAT 0DR BUSS/SKÅP DIESEL	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	3.511 A
4997 8023	W586362 325 SEK	VW Transporter/Caravelle -19 Värmefläktsmotstånd Bak	TRANSPORTER CXHA MANUELL 0DR BUSS/SKÅP DIESEL BAK, AC	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	10.336 A
4957 8023	W585137 875 SEK	VW Golf, e-Golf -22 Värmefläktsmotstånd	GOLF D1NNA AUTOMAT 5DR KOMBI BENSIN	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	3.779 A
4952 8023	W581273 875 SEK	VW Passat -21 Värmefläktsmotstånd	PASSAT DTUA AUTOMAT 5DR CROSS-OVER DIESEL AC	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	5.692 A
1353 8023	W580970 1.000 SEK	Audi A1 / S1 -21 Värmefläktsmotstånd	A1 SPORTBACK DLAA AUTOMAT 5DR KOMBI-SEDAN BENSIN	Lycksele Bildmontering AB 0950-12140	4.959 A