www.bildelsbasen.se

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3691 3003	W607858	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI DIESEL SKÅP 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIE H SIDA ÖVRE TESTAD OK H SIDA ÖVRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	6.145 A
3691 3003	W607859	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI DIESEL SKÅP 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIE H SIDA NEDRE TESTAD OK H SIDA NEDRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	6.145 A
3691 3003	W607857	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI DIESEL SKÅP 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIE MITT H SIDA TESTAD OK MITT H SIDA	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	6.145 A
3691 3003	W511131	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL H SIDA ÖVRE TESTAD OK H SIDA ÖVRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511128	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL H SIDA NEDRE H SIDA NEDRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511126	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL MITT H SIDA TESTAD OK MITT H SIDA	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511152	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL HB NEDRE TESTAD OK HB NEDRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511150	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL VB NEDRE TESTAD OK VB NEDRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511153	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL VB ÖVRE TESTAD OK VB ÖVRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681 A
3691 3003	W511151	Peugeot Partner -17 Dörrgångjärn	1.6HDI 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIESEL HB ÖVRE TESTAD OK HB ÖVRE	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	681