

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5063 3062	W914870 350 SEK	Volvo V70 -11 Kjølpaket	V70 D3 2,0 163HK AUT 2WD D3 2,0 163HK AUT 2WD 5DR C ENDAST HÖGER BAKRE DELEN LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	24.863 A*
5063 3062	W878315 390 SEK	Volvo V70 -11 Kjølpaket	VOLVO V70 D3 6VXL 163HK D3 2,0 163HKJ 6VXL 5DR CBI VÄ BAKRE LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.632 A*
5083 3062	W848847 400 SEK	Volvo XC70 -11 Kjølpaket	XC70 D3 163HK AUT 4WD D3 2,4L 163HK AUT 4WD 5DR CBI ENDAST VÄNSTER BAKRE SPARKLÄDEKJOLEN, EJ LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.568 A*