

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5029 5053	W818128 50 SEK	Volvo V40 Cross Country -16 Bakljussarg	VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0D R4 150HK 6VXL 5DR CBI VÄ UNDER BAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.121 A
5029 5053	W818129 50 SEK	Volvo V40 Cross Country -16 Bakljussarg	VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2.0D R4 150HK 6VXL 5DR CBI HÖ UNDER BAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.121 A
3827 5053	W998196 150 SEK	Renault Clio -19 Bakljussarg	RENAULT CLIO 0.9 T 0.9TCE 76HK 5VXL 5DR CSE BENSIN HÖGER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.816 A
3827 5053	W998195 150 SEK	Renault Clio -19 Bakljussarg	RENAULT CLIO 0.9 T 0.9TCE 76HK 5VXL 5DR CSE BENSIN VÄNSTER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.816 A
3826 5053	W910141 150 SEK	Renault Clio -16 Bakljussarg	CLIO 5D CC 0.9TCE 5VXL 0.9TCE 90HK 5VXL 5DR CSE BEN VÄ	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.926 A
3826 5053	W910140 150 SEK	Renault Clio -16 Bakljussarg	CLIO 5D CC 0.9TCE 5VXL 0.9TCE 90HK 5VXL 5DR CSE BEN HÖ	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.926 A
1446 5053	W984361 200 SEK	Dacia Dokker -20 Bakljussarg	DACIA DOKKER VAN 1.5DCI 95HK 6VXL CBI VÄNSTER SVART OLACKAD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.352 A
5004 5053	W1007680 145 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 Bakljussarg	VOLVO AMAZON P 12104 VB 1.6 R4 60HK 4VXL 0DR SED BE HÖGER BAK REFLEXSARG SEDAN. RÖD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.473 M
5004 5053	W1007681 145 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 Bakljussarg	VOLVO AMAZON P 12104 VB 1.6 R4 60HK 4VXL 0DR SED BE VÄNSTER BAK REFLEXSARG SEDAN. RÖD	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.473 M
3892 5053	W917387 600 SEK	Renault Trafic -18 Bakljussarg	RENAULT TRAFIC 1.6DCI 125HK 0DR SKP DIESEL VÄ ÖVRE MED SPOLARE X82L-G EGEUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.573 A
2282 5053	W540073 350 SEK	Fiat Doblò -08 Bakljussarg	FIAT DOBLO MAXI 1.3 JTD 1.3D R4 75HK 5VXL 5DR SKP D HÖGER NÖTT	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.170 A*
3892 5053	W1014467 800 SEK	Renault Trafic -21 Bakljussarg	RENAULT TRAFIC M9R-710 A 0DR SKP DIESEL VÄNSTER ÖVRE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.362 A
3892 5053	W1014468 800 SEK	Renault Trafic -21 Bakljussarg	RENAULT TRAFIC M9R-710 A 0DR SKP DIESEL HÖGER ÖVRE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.362 A
3892 5053	W987302 800 SEK	Renault Trafic -19 Bakljussarg	RENAULT TRAFIC 1.6DCI 146HK 6VXL 0DR SKP DIESEL VÄNSTER ÖVRE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.731 A
5466 5053	W952010 400 SEK	Lexus IS -17 Bakljussarg	LEXUS IS300H 2.516V HYBRID AUT 4DR SED ELHYBRID B HÖGER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	5.096 A
3883 5053	W1025736 290 SEK	Renault Kangoo -13 Bakljussarg	RENAULT KANGOO 1.5DCI 5VXL SKÅ 1.5DCI 5VXL 5DR SKP VÄNSTER OLACKAD SVART	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	7.614 A*
3883 5053	W1025739 290 SEK	Renault Kangoo -13 Bakljussarg	RENAULT KANGOO 1.5DCI 5VXL SKÅ 1.5DCI 5VXL 5DR SKP HÖGER OLACKAD SVART	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	7.614 A*
1446 5053	W1043315 200 SEK	Dacia Dokker -16 Bakljussarg	DACIA DOKKER K9K-612 M 5DR SKP DIESEL HÖGER OLACKAD SVART	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	8.957 A*
4219 5053	W985283 90 SEK	Skoda Yeti -15 Bakljussarg	SKODA YETI 2.0TDI 110HK 6VXL 4WD 5DR CBI DIESEL HÖGER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.218 A
4219 5053	W985284 90 SEK	Skoda Yeti -15 Bakljussarg	SKODA YETI 2.0TDI 110HK 6VXL 4WD 5DR CBI DIESEL VÄNSTER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.218 A
4220 5053	W1051897 75 SEK	Skoda Superb -19 Bakljussarg	SKODA SUPERB DFHA A 5DR CBI DIESEL TÄCKKÅPA VÄNSTER BAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.231 A
4220 5053	W1051914 75 SEK	Skoda Superb -19 Bakljussarg	SKODA SUPERB DFHA A 5DR CBI DIESEL TÄCKKÅPA HÖGER BAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.231 A
3892 5053	W1053411 625 SEK	Renault Trafic -17 Bakljussarg	RENAULT TRAFIC R9M-450 0DR SKP DIESEL HÖGER RUNT BAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.419 A*
4713 5053	W813529 217 SEK	Mini One/Cooper Coupe R56 -08 Bakljussarg	MINI MINI COOPER 1.6i 120HK 6VXL 3DR CSE BENSIN VÄNSTER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.928 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5028 5053	W1031125 50 SEK	Volvo V40 12-19 -15 Bakljussarg	VOLVO V40 D2 AUT D2 84KW AUT 5DR CBI DIESEL HÖGER UNDER BAKLJUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.658 A
5028 5053	W1031122 50 SEK	Volvo V40 12-19 -15 Bakljussarg	VOLVO V40 D2 AUT D2 84KW AUT 5DR CBI DIESEL VÄNSTER UNDER BAKLJUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.658 A
1446 5053	W1019227 200 SEK	Dacia Dokker -19 Bakljussarg	DACIA DOKKER 1,5DCI 66KW 5VXL 5DR SKP DIESEL HÖGER OLACKAD SVART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.662 A*
1446 5053	W1019230 200 SEK	Dacia Dokker -19 Bakljussarg	DACIA DOKKER 1,5DCI 66KW 5VXL 5DR SKP DIESEL VÄNSTER SVART OLACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.662 A*
3592 5053	W780465 300 SEK	Opel Vivaro -10 Bakljussarg	OPEL VIVARO 2.0 CDTI 114HK 6VXL 0DR SKP DIESEL HÖGER	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.384 A*
4024 5053	W476183 45 SEK	Saab 9-5 -03 Bakljussarg	SAAB 9-5 LINEAR SPORT CO B205E 2,0T 5VXL 5DR CBI BE 02-05 5DRS VÄ AVTÄCKNING	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.154 A