

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4949 5013	W765472 2.250 SEK	VW Golf, e-Golf -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan	VOLKSWAGEN GOLF 1.6TDI 105HK 5VXL 5DR CSE DIESEL >>31.03.2014 EJ RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	391 A*
4213 5013	W935155 3.530 SEK	Skoda Fabia -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	SKODA FABIA 1.2TSI 90HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	472 A*
4555 5013	W941207 2.995 SEK	Toyota Yaris -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS 1.5I 112HK AUT 5DR CSE BENSIN FÖR SPOILER MED BACKKAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	621 A
4489 5013	W927356 10.000 SEK	Toyota Corolla -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID 98HK AUT 5DR CSE ELHYBRID	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	697 A
4674 5013	W1071293	Toyota Yaris -21 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS M15A-FXE V 5DR CSE ELHYBRID B GRÖVRE REPOR GENOM LACK	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	908 M
3821 5013	W1061158 2.900 SEK	Renault Zoe -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	RENAULT ZOE 5AQ-60 5DR CSE EL AVDRAG FÖR ANGRIPEN FALS 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.002 M
4555 5013	W933301 2.995 SEK	Toyota Yaris -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS HYBRID 1.5I HYBR 73HK AUT 5DR CSE ELHY FÖR BACKKAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.127 A
5332 5013	W726563 2.500 SEK	Seat Leon -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	SEAT LEON 1.2 DSG 5DR CSE BENSIN STÖLDMÄRKT RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.139 A*
5443 5013	W1021852 2.995 SEK	Aixam Minauto -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	AIXAM MINAUTO GT S9 2CYL DIESEL AUT 2DR MC PLAST	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.160 A*
2161 5013	W757556 2.375 SEK	Nissan Note -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	NISSAN NOTE 1.5DCI R4 90HK 5VXL 5DR CSE DIESEL PETAT I KITT EJ ANGRIPET	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.439 M
3529 5013	W845900 4.050 SEK	Opel Astra -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	ASTRA 1.4T 6VXL 5D CC ENJOY 1.4T 92KW 6VXL 5DR CSE MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.444 A*
1352 5013	W493667 2.995 SEK	Audi A1 / S1 -11 Baklucka CC / Kombi-Sedan	AUDI A1 8X CAYC 5VXL 2DR CC DIESEL 3DRS MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.445 A
2238 5013	W968999 3.575 SEK	Fiat Panda -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	FIAT PANDA 1.2I 69HK 5VXL 5DR CSE BENSIN AVDRAG FÖR ANGRIPEN FALS+PETAT KITT 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.772 M
3862 5013	W873908 2.990 SEK	Renault Megane -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	MEGANE 1,5DCI AUT 5D CC 1,5DCI AUT CC INNERDEL MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.466 A
3528 5013	W921648 4.125 SEK	Opel Astra -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	OPEL ASTRA 1.6I 116HK 5VXL 5DR CSE BENSIN CSE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.640 A*
3827 5013	W998182 2.915 SEK	Renault Clio -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	RENAULT CLIO 0.9 T 0.9TCE 76HK 5VXL 5DR CSE BENSIN EJ FÖR KAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.816 A
4555 5013	W1008550 2.995 SEK	Toyota Yaris -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS HYBRID 1.5 HYB 73HK HYBRID 5DR CSE ELH	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.138 A
5577 5013	W862837 3.000 SEK	KIA Cee'd, Cee'd SW -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan	KIA CEED 1.6D R4 128HK 6VXL 5DR CSE DIESEL MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.229 A
3621 5013	W1014904 5.600 SEK	Peugeot 208 -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	PEUGEOT 208 HMZ 5DR CSE BENSIN AVDRAG FÖR FALSROST/GALVSLÄPP 150P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.232 M
5434 5013	W816105 3.990 SEK	Ligier X-TOO -10 Baklucka CC / Kombi-Sedan	LIGIER 2CYL DIESEL 2DR MC DIESEL ORENSAD, MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.472 A*
5285 5013	W962748 1.995 SEK	Hyundai i20 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI I20 1.2I 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.781 A
3619 5013	W817347 3.750 SEK	Peugeot 208 -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan	PEUGEOT 208 5D CC 1.2I 5VXL 1.2 R4 82HK 5VXL 5DR CS MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.798 A*
3514 5013	W1056942 3.925 SEK	Opel Corsa -12 Baklucka CC / Kombi-Sedan	OPEL CORSA A12XER M 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.022 A*
5564 5013	W982068 3.550 SEK	KIA Rio -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan	KIA RIO 1.2 SPECIAL EDITION 1.25 CVVT 86HK 5VXL 5DR LITE GALVSLÄPP VID LYKTA, AVDRAG FÖR FALS 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.024 M

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4944 5013	W832511 1.800 SEK	VW UP!, E-UP! -12 Baklucka CC / Kombi-Sedan	01 UP! 1.0i 75HK 5VXL 3DR CSE BENSIN >>25.05.2015 MED RUTA FÖRMÖRKAD ORIGINAL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.234 A*
5285 5013	W866237 1.495 SEK	Hyundai i20 -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI I20 1.2i R4 84HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.344 M
2133 5013	W902174 2.440 SEK	Nissan Micra -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	NISSAN MICRA 1.2i 80HK 5VXL 5DR CSE BENSIN MED RUTA, SKAVT LACK + KITTT, YTRÖST EJ KRUPIT FALS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.829 A*
5290 5013	W754550 2.250 SEK	Hyundai i30 -12 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI FDH 1.4i 109HK 5VXL 5DR CSE BENSIN MED RUTA	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	5.217 M
2418 5013	W1017855 5.000 SEK	Ford Fiesta -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan	FORD FIESTA 1.25i 82HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	5.219 A
3619 5013	W881285 2.750 SEK	Peugeot 208 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	PEUGEOT 208 1.2i 82HK 5VXL 5DR CSE BENSIN GALVSLÄPP OXID FALS, LACKSLÄPP UNDER EMBLEM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	5.369 M