

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4212 8020	W1068975	Skoda Fabia -11 Värmefläkt	SKODA FABIA 1.2TSI 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.071 A
5065 8020	W1063396 800 SEK	Volvo 960 -95 Värmefläkt	VOLVO 965-931 E 2,5-PKT B6254F M 5DR CBI BENSIN ECC	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	27.865 A
4036 8020	W1061750 695 SEK	Saab 9-3 -03 Värmefläkt	SAAB 9-3 LINEAR SPORTSED B207E M 4DR SED BENSIN 03-07, ACC	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	19.251 A
4551 8020	W1059873 795 SEK	Toyota Corolla -97 Värmefläkt	TOYOTA COROLLA 4A-FE M 5DR CBI BENSIN DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.644 A
3811 8020	W1057838 1.985 SEK	Renault Captur -21 Värmefläkt	RENAULT CAPTUR HAM-630 HYBRID 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.355 A
4997 8020	W1053997 2.490 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 Värmefläkt	VOLKSWAGEN KOMBI CXFA A 0DR SKP DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.176 A
4997 8020	W1054003 2.490 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 Värmefläkt	VOLKSWAGEN KOMBI CXFA A 0DR SKP DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.176 A
5023 8020	W1053360 600 SEK	Volvo 340, 360 -88 Värmefläkt	VOLVO 343 B200F M 0DR CSE BENSIN 2 KABLAR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	7.057 A
2291 8020	W1049135 490 SEK	Fiat Ducato -00 Värmefläkt	FIAT CAIMAN 370 230BNMAC OE 5VXL 0DR HUB DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.579 A
8589 8020	W1044804 750 SEK	Husbil Knaus -95 Värmefläkt	FIAT KNAUS 595 2,5TDI 116HK 5VXL 0DR HUB DIESEL DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	28.014 A
4552 8020	W1042791 645 SEK	Toyota Corolla -00 Värmefläkt	TOYOTA COROLLA 3ZZ-FE M 5DR CSE BENSIN BOSCH	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.502 A
4997 8020	W1041107 1.870 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 Värmefläkt	VOLKSWAGEN MULTIVAN CXEC A 0DR SKP DIESEL EJ MOTSTÅND	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.802 A
4217 8020	W1035309 1.745 SEK	Skoda Kodiaq -18 Värmefläkt	SKODA KODIAQ DFHA A 5DR SUV DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	12.859 A
3344 8020	W1028007 1.585 SEK	Mercedes E-Class 96->> -18 Värmefläkt	MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC OM654.920 5DR CBI DIES VALEO MED MOTSTÅND	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.155 A
4596 8020	W1021682 1.155 SEK	Toyota Auris -19 Värmefläkt	TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B DENSO MED MOTSTÅND	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.238 A
5004 8020	W1009980 845 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 Värmefläkt	VOLVO AMAZON P-12104 VB 1,6 R4 60HK 4VXL 0DR SED BE ELECTROLUX 6 VOLT TYP KS 3442/150	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.473 A
4996 8020	W997323 1.250 SEK	VW Transporter/Caravelle -08 Värmefläkt	VW MULTIVAN KORT KOMBI, 2+2+1D 2.5 TDI 131HK AUT 4D HÖGER DÖRRKLÄDSEL FLÄKT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.410 A
1781 8020	W992755 995 SEK	Citroen Jumper -06 Värmefläkt	CITROEN JUMPER 2,0HDI 5VXL 0DR SKP DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.626 A
5035 8020	W975913 393 SEK	Volvo 460 -94 Värmefläkt	VOLVO 464-313 GL 5VXL 2,0 80KW 5VXL 4DR SED BENSIN BOSCH	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.390 A
4422 8020	W949782 995 SEK	Suzuki Swift -11 Värmefläkt	SUZUKI SWIFT K12B M 5DR CSE BENSIN DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.972 A
4555 8020	W946018 995 SEK	Toyota Yaris -16 Värmefläkt	TOYOTA YARIS 1.33 EFI 99HK 6VXL 5DR CSE BENSIN DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.124 A
8592 8020	W945016 477 SEK	Husbil Hymer -01 Värmefläkt	FIAT HYMER CS 544 K 1,9TD 90HK 5VXL 0DR HUB DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.125 A
3891 8020	W943257 1.245 SEK	Renault Trafic -09 Värmefläkt	TRAFIC SKÅP 2,0DCI 115HK 6VXL 2,0DCI 115HK 6VXL 0DR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.250 A
4551 8020	W923942 795 SEK	Toyota Corolla -97 Värmefläkt	TOYOTA COROLLA 4A-FE M 5DR CSE BENSIN DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.166 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
8581 8020	W911180 636 SEK	Husbil Dethleffs -01 Värmebläkt	DETHLEFFS GLOBETRO PASSO LUNGO 2,8JTD 94KW 5VXL 20K	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.610 A
5035 8020	W908296 350 SEK	Volvo 460 -95 Värmebläkt	VOLVO 464-313 S 2.0 B20F M 4DR SED BENSIN BOSCH 0130111149/BOSCH	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	23.677 A
3512 8020	W837880 418 SEK	Opel Corsa -00 Värmebläkt	SIEMENS EJ AC	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.440 A
5294 8020	W835708 1.452 SEK	Hyundai i40 -13 Värmebläkt	HYUNDAI I40 D KOMBI 5D 1.7 CRDI 136HK 6VXL 5DR CBI	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.017 A
4033 8020	W718081 395 SEK	Saab 900 -89 Värmebläkt	SAAB 900 2.0 TURBO KOMBI-SEDAN 2.0 8V TURBO (K MANU) DENSO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	319.426 A
2521 8020	W717309 1.325 SEK	Chevrolet Camaro -68 Värmebläkt	CHEVROLET CAMARO 400CUI 4BULT V8 AUTOMAT CPE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	8.700 A