

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4212 5093	W1069134 50 SEK	Skoda Fabia -11 Stötfångarfäste Bak Vänster	SKODA FABIA 1.2TSI 5VXL 5DR CSE BENSIN CLIPLIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.071 A
4212 5094	W1016802 20 SEK	Skoda Fabia -13 Stötfångarfäste Bak Höger	SKODA FABIA 1.2TSI 86HK M 5DR CBI BENSIN STYRPROFIL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.859 A
5314 5094	W732787 50 SEK	Seat Ibiza -14 Stötfångarfäste Bak Höger	SEAT 6J 1.2I R4 86HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	232 A
5314 5093	W732784 57 SEK	Seat Ibiza -14 Stötfångarfäste Bak Vänster	SEAT 6J 1.2I R4 86HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	232 A
5314 5093	W732785 50 SEK	Seat Ibiza -14 Stötfångarfäste Bak Vänster	SEAT 6J 1.2I R4 86HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	232 A
4212 5093	W1069051	Skoda Fabia -11 Stötfångarfäste Bak Vänster	SKODA FABIA 1.2TSI 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.071 A