

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5085 4649	W1069401	Volvo XC40 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 B3154T9 A SUV LUFTKVALITÉSENSOR	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.491 A
4997 4649	W1054060 250 SEK	VW Transporter/Caravelle -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLKSWAGEN KOMBI CXFA A 0DR SKP DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.176 A
5090 4649	W1047317 150 SEK	Volvo XC90 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC90 B4204T34 A 5DR SUV ELHYBRID B	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.160 A
5090 4649	W1047316 150 SEK	Volvo XC90 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC90 B4204T34 A 5DR SUV ELHYBRID B	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.160 A
5046 4649	W1046352 150 SEK	Volvo V90 Cross Country -19 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO V90 CC D4 AUT D4 A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	7.000 A
5095 4649	W1044063 537 SEK	Volvo XC60 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC60 T8 RECHARGE T8 AUT 5DR SUV ELHYBRID B TILL LUFTINTAG	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	812 A
5085 4649	W1038164 552 SEK	Volvo XC40 -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 D4204T16 A 5DR CBI DIESEL GIVARE FÖR AIR QUALITY SYSTEM (AQS)	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.133 A
5085 4649	W1038095 120 SEK	Volvo XC40 -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 D4204T16 A 5DR CBI DIESEL TEMPERATURGIVARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.133 A
5085 4649	W1038099 120 SEK	Volvo XC40 -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 D4204T16 A 5DR CBI DIESEL TEMPERATURGIVARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.133 A
5085 4649	W1038094 120 SEK	Volvo XC40 -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 D4204T16 A 5DR CBI DIESEL TEMPERATURGIVARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.133 A
5085 4649	W1038096 120 SEK	Volvo XC40 -20 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 D4204T16 A 5DR CBI DIESEL TEMPERATURGIVARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.133 A
5090 4649	W1033696 537 SEK	Volvo XC90 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC90 R-DESIGN 7-SITS 2,0T BHPHEV AUT 4WD SUV GIVARE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	645 A
5085 4649	W1033334 552 SEK	Volvo XC40 -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO XC40 AUT AWD 2,0T 145KW B4 AUT AWD 7-DCT AIR QUALITY SENSOR	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	116 A
5046 4649	W1025093 525 SEK	Volvo V90 Cross Country -19 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO V90 CROSS COUNTRY D4 2,0 140KW AUT AWD 5DR CB	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	8.596 A
5032 4649	W1024017 875 SEK	Volvo V60 -21 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO V60 AUT AWD 2,0T 299HK AUT 4WD CBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.800 A
5046 4649	W1023628 312 SEK	Volvo V90 Cross Country -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO V90 CC TAXI 2,0D AUT/8-STEGS 5DR CBI BENSIN FLÄKT	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	628 A
5046 4649	W1023129 537 SEK	Volvo V90 Cross Country -22 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO V90 CC TAXI 2,0D AUT/8-STEGS 5DR CBI BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	628 A
3821 4649	W1021405 120 SEK	Renault Zoe -18 AC Innertemperatur Sensor	RENAULT ZOE 5Aq-60 5DR CSE EL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	8.806 A
3813 4649	W1020397 195 SEK	Renault Captur -17 AC Innertemperatur Sensor	RENAULT CAPTUR 1.2TCE 120HK AUT 5DR CBI BENSIN DENSO	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.724 A
5071 4649	W1009691 490 SEK	Volvo S60 -03 AC Innertemperatur Sensor	VOLVO S60 OMBYGGD BIL D5244T M 4DR SED DIESEL FLÄKT CH 135346	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	42.776 A
5072 4649	W1009337 750 SEK	Volvo S60 -08 AC Innertemperatur Sensor	S60 2,4D 163HK 2WD 6VXL 2,4 D 163HK 6VXL 4DR SED DI BEHR PARAGON	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	18.362 A
5029 4649	W997431 275 SEK	Volvo V40 Cross Country -14 AC Innertemperatur Sensor	V40 CC D2 2WD 6VXL MOMENTUM D2 114HK 6VXL 2WD 5DR C	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.939 A
5032 4649	W985072 875 SEK	Volvo V60 -19 AC Innertemperatur Sensor	V60 D4 AUT 2WD INSCRIPTION D4 2,0 140KW AUT 2WD 8-V	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	5.152 A
4951 4649	W920205 530 SEK	VW Passat -16 AC Innertemperatur Sensor	PASSAT 2,0TDI 4WD AUT CBI 2,0TDI 140KW AUT 4WD 5DR LUFTKVALITET+LUFTFUKTIGHET	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.329 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1326 4649	W857820 185 SEK	Audi A6 Allroad -11 AC Innertemperatur Sensor	AUDI A6 ALLROAD 3.0TDI V6 239HK TIPTRONIC 5DR CBI D VID FLÄKT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.128 A
1359 4649	W824194 530 SEK	Audi Q5 -17 AC Innertemperatur Sensor	AUDI Q5 2.0TDI 190HK TIPTRONIC 4WD 5DR SUV DIESEL LUFTFUKTIGHETSSSENSOR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	228 A
1324 4649	W804226 530 SEK	Audi A6 Allroad -13 AC Innertemperatur Sensor	AUDI A6 ALLROAD V6 AUT 4WD 3.0 TDI V6 150K AUTOMAT SENSOR FÖR LUFTKVALITET OCH FUKTIGHET	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.408 A
4929 4649	W564032 106 SEK	VW Passat -11 AC Innertemperatur Sensor	VOLKSWAGEN PASSAT 4M 2.0D R4 170HK 6VXL AUTOMAT 5DR TEMPREATURESENSOR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.008 A
4929 4649	W564031 106 SEK	VW Passat -11 AC Innertemperatur Sensor	VOLKSWAGEN PASSAT 4M 2.0D R4 170HK 6VXL AUTOMAT 5DR TEMPREATURESENSOR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.008 A
4948 4649	W462784 106 SEK	VW Golf Plus / Cross Golf -10 AC Innertemperatur Sensor	GOLF PLUS MULTIFUEL 1,6 5VXL 1,6 MULTIFUEL 5VXL 5DR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.236 A