

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4674 5013	W1071293	Toyota Yaris -21 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS M15A-FXE V 5DR CSE ELHYBRID B GRÖVRE REPOR GENOM LACK	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	908 M
5443 5013	W1021852 2.995 SEK	Aixam Minauto -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	AIXAM MINAUTO GT S9 2CYL DIESEL AUT 2DR MC PLAST	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.160 A*
2238 5013	W968999 3.575 SEK	Fiat Panda -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	FIAT PANDA 1.2I 69HK 5VXL 5DR CSE BENSIN AVDRAG FÖR ANGRIPEN FALS+PETAT KIT 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.772 M
4555 5013	W941207 2.995 SEK	Toyota Yaris -20 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS 1.5I 112HK AUT 5DR CSE BENSIN FÖR SPOILER MED BACKKAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	621 A
3821 5013	W1061158 2.900 SEK	Renault Zoe -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	RENAULT ZOE 5A-60 5DR CSE EL AVDRAG FÖR ANGRIPEN FALS 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.002 M
3827 5013	W998182 2.915 SEK	Renault Clio -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	RENAULT CLIO 0.9 T 0.9TCE 76HK 5VXL 5DR CSE BENSIN EJ FÖR KAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.816 A
4555 5013	W933301 2.995 SEK	Toyota Yaris -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS HYBRID 1.5I HYBR 73HK AUT 5DR CSE ELHY FÖR BACKKAMERA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.127 A
4489 5013	W927356 10.000 SEK	Toyota Corolla -19 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID 98HK AUT 5DR CSE ELHYBRID	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	697 A
1532 5013	W1066456 3.750 SEK	BMW 3-Series -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	BMW 320D XDRIVE B47-D20A A 5DR CSE DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	13.282 A*
3821 5013	W1020712 2.900 SEK	Renault Zoe -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	RENAULT ZOE 5A-60 5DR CSE EL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	8.806 A*
3621 5013	W1014904 5.600 SEK	Peugeot 208 -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	PEUGEOT 208 HMZ 5DR CSE BENSIN AVDRAG FÖR FALSROST/GALVSLÄPP 150P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.232 M
4555 5013	W1008550 2.995 SEK	Toyota Yaris -18 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS HYBRID 1.5 HYB 73HK HYBRID 5DR CSE ELH	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	3.138 A
2732 5013	W1070194	Honda Civic -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN LITE FALSROST + PETAT KIT 20P, SEDAN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	6.012 M
3219 5013	W996994 2.495 SEK	Mazda 3 -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	MAZDA 3 2,0I 120HK 6VXL 5DR CSE BENSIN YTROST I BORRHÅL UNDER REG.SKYLT.	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	15.186 M
4220 5013	W994341 5.750 SEK	Skoda Superb -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	SKODA SUPERB 2.0TDI DSG 4WD 5DR CSE DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	12.239 A
4422 5013	W994261 3.375 SEK	Suzuki Swift -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	SUZUKI SWIFT 1.2I 94HK 5VXL 5DR CSE BENSIN EJ FÖR SPOILER	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.196 A*
4498 5013	W945251 3.995 SEK	Toyota Prius -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA PRIUS 1.8HYBRID 98HK AUT7HYBRID 5DR CSE ELHY	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.162 A*
3862 5013	W873908 2.990 SEK	Renault Megane -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	MEGANE 1,5DCI AUT 5D CC 1,5DCI AUT CC INNERDEL MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.466 A
3529 5013	W845900 4.050 SEK	Opel Astra -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan	ASTRA 1,4T 6VXL 5D CC ENJOY 1,4T 92KW 6VXL 5DR CSE MED RUTA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.444 A*
4555 5013	W1000174 3.000 SEK	Toyota Yaris -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan	TOYOTA YARIS 1.33 EFI 99HK 6VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.124 M
5564 5013	W982068 3.550 SEK	KIA Rio -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan	KIA RIO 1,2 SPECIAL EDITION 1.25 CVVT 86HK 5VXL 5DR LITE GALVSLÄPP VID LYKTA, AVDRAG FÖR FALS 120P	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	4.024 M
3413 5013	W966912 3.250 SEK	Mitsubishi Space Star -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan	MITSUBISHI SPACE STAR 1.2I 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	6.680 A*
4949 5013	W1060566 5.740 SEK	VW Golf, e-Golf -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	VOLKSWAGEN GOLF CRKB M 5DR CSE DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.513 M
5282 5013	W1059062 4.400 SEK	Hyundai i10 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI I10 G4LA M 5DR CSE BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	6.136 M

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
2168 5013	W1018398 4.075 SEK	Nissan Pulsar -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	NISSAN PULSAR TEKNA 6VXL 1,2T HRAZDDT 6VXL 5DR CSE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	5.902 A*
5285 5013	W962748 1.995 SEK	Hyundai i20 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI I20 1.2I 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.781 A
3528 5013	W956652 4.125 SEK	Opel Astra -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	OPEL ASTRA 1,6 115HK 5VXL 5DR CSE BENSIN CSE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.835 M
3219 5013	W947539 2.495 SEK	Mazda 3 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	MAZDA 3, 2,2 DE 150 HK A 2,2MZR-CD 150HK AUT 5DR CS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	12.633 A*
4213 5013	W935155 3.530 SEK	Skoda Fabia -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	SKODA FABIA 1.2TSI 90HK 5VXL 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	472 A*
5291 5013	W926893 2.500 SEK	Hyundai i30 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan	HYUNDAI I30 1.6CRDI 110HK 6VXL 5DR CSE DIESEL MED RUTA	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	5.995 A