

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5095 5036	W1073268 337 SEK	Volvo XC60 -23 Stötfångarlist Bak	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D MITTRE KROM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.650 M
5095 5036	W1073267 337 SEK	Volvo XC60 -23 Stötfångarlist Bak	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D VÄNSTER KROM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A*
5062 5036	W1071194 325 SEK	Volvo V70 -06 Stötfångarlist Bak	VOLVO V70 D5244T4 M 5DR CBI DIESEL VÄNSTER EJ FÖR KROMLIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	50.244 A*
4402 5036	W1069788	Suzuki Ignis -18 Stötfångarlist Bak	SUZUKI IGNIS K12C A 5DR CBI BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	2.115 A*
4965 5036	W1069415 550 SEK	VW Touareg -16 Stötfångarlist Bak	VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0TDI DSG 4WD 5DR SUV DIESEL MITTRE KROM LIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	8.194 A*
1528 5036	W1064877 150 SEK	BMW 3-Series -02 Stötfångarlist Bak	BMW 325I LIMOUSINE M54-B25 M 4DR SED BENSIN SEDAN VÄNSTER SVART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	36.396 A*
1528 5036	W1064879 150 SEK	BMW 3-Series -02 Stötfångarlist Bak	BMW 325I LIMOUSINE M54-B25 M 4DR SED BENSIN HÖGER SVART SEDAN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	36.396 A*
4489 5036	W1063812 775 SEK	Toyota Corolla -22 Stötfångarlist Bak	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE HYBRID 5DR CBI ELHYBRID B INTEGSLIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	7.584 A*
5063 5036	W1063229 575 SEK	Volvo V70 -09 Stötfångarlist Bak	VOLVO V70 B4204S4 M 5DR CBI ETANOL E85	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	19.495 M
3616 5036	W1061907 1.500 SEK	Peugeot 206 -05 Stötfångarlist Bak	PEUGEOT 206 1,4 5D KFW M 5DR CSE BENSIN ÖVRE, LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.689 A
4026 5036	W1060786 195 SEK	Saab 9-5 -07 Stötfångarlist Bak	SAAB 9-5 VECTOR SPORTCOM B235EB M 5DR CBI ETANOL E KOMBI ÖVRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	31.231 M
4934 5036	W1056553 250 SEK	VW Polo -08 Stötfångarlist Bak	VW POLO TDI 80 BMS M 5DR CSE DIESEL TRYCKMÄRKEN FRÅN INSIDA	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.694 M
3811 5036	W1055388 250 SEK	Renault Captur -21 Stötfångarlist Bak	RENAULT CAPTUR HAM-630 HYBRID 5DR CBI ELHYBRID B ENDAST HÖGER KROMLIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.355 A*
2499 5036	W1054807 400 SEK	Ford Transit Connect/Tourneo Connect -21 Stötfångarlist Bak	FORD TRANSIT CONNECT ZTGA A 3DR SKP DIESEL GRÅ OLACKAD INTEGSSKYDD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.411 A*
3342 5036	W1054348 700 SEK	Mercedes E-Class 96->> -04 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ E 220 CDI OM646.961 A 4DR SED DIESEL FÄRG 353 MED KROMLIST, MITT BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	44.887 A*
3316 5036	W1054231 400 SEK	Mercedes SLK-Class -01 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ SLK 230 KOMP M111.983 A 2DR CPE BENSIN HÖGER LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.690 A*
5596 5036	W1054185 325 SEK	KIA Soul -20 Stötfångarlist Bak	LACKAD KNAJ3811FL7006022	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	- M
3316 5036	W1054232 400 SEK	Mercedes SLK-Class -01 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ SLK 230 KOMP M111.983 A 2DR CPE BENSIN VÄNSTER LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.690 A*
3342 5036	W1054350 500 SEK	Mercedes E-Class 96->> -04 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ E 220 CDI OM646.961 A 4DR SED DIESEL FÄRG 353 MED KROMLIST, VÄNSTER BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	44.887 A*
3316 5036	W1054230 125 SEK	Mercedes SLK-Class -01 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ SLK 230 KOMP M111.983 A 2DR CPE BENSIN HÖGER SKÄRMKANT LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.690 A*
3342 5036	W1054349 500 SEK	Mercedes E-Class 96->> -04 Stötfångarlist Bak	MERCEDES-BENZ E 220 CDI OM646.961 A 4DR SED DIESEL FÄRG 353 MED KROMLIST, HÖGER BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	44.887 A*
3637 5036	W1051939 245 SEK	Peugeot 407 -07 Stötfångarlist Bak	PEUGEOT 407 2,0 HDI FAP RHR A 5DR CBI DIESEL HÖGER LACKAS/KROMLIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.361 A*
4951 5036	W1050035 525 SEK	VW Passat -15 Stötfångarlist Bak	VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI 190HK AUT 4WD 5DR CBI DIES MITTEN KROM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	8.899 A*
4951 5036	W1050059 400 SEK	VW Passat -15 Stötfångarlist Bak	VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI 190HK AUT 4WD 5DR CBI DIES HÖGER KROM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	8.899 M

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4037 5036	W1047646 200 SEK	Saab 9-3 -08 Stötfångarlist Bak	SAAB 9-3 VECTOR Z19DTR A 5DR CBI DIESEL ÖVRE KONSOL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	32.069 A*
3631 5036	W1047422 400 SEK	Peugeot 308 -08 Stötfångarlist Bak	PEUGEOT 308 9HV M 5DR CSE DIESEL VÄNSTER LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.866 A*
5024 5036	W1047030 150 SEK	Volvo V50 -07 Stötfångarlist Bak	VOLVO V50 1.6 D 1.6D 5VXL 5DR CBI DIESEL SVART OLACKAD INSTEG	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	18.025 M
1321 5036	W1045565 100 SEK	Audi A4, S4 -08 Stötfångarlist Bak	AUDI A4 AVANT 2.0 TDI Q 2.0 TDI 6VXL 4WD 5DR CBI DIE SVART OLACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	25.736 M
5062 5036	W1044648 295 SEK	Volvo V70 -06 Stötfångarlist Bak	V70 T5 6VXL 2WD 191KW T5 2,4T 191KW 6VXL 5DR CBI BE LASTLIST MITT SVART OLACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.397 M
4026 5036	W1044151 195 SEK	Saab 9-5 -08 Stötfångarlist Bak	SAAB 9-5 LINEAR B205E/B M 5DR CBI ETANOL E85 KOMBI ÖVRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.715 M