

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3503 5047	W1073486	Opel Insignia -19 Bakljus Baklucka Vänster	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A*
3503 5048	W1073485	Opel Insignia -19 Bakljus Baklucka Höger	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A*
5095 5048	W1073271 737 SEK	Volvo XC60 -23 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO XC60 D420T8 A 5DR SUV ELHYBRID D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	1.650 A*
3343 5048	W1072915	Mercedes E-Class 96->> -15 Bakljus Baklucka Höger	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	14.323 A*
5063 5047	W1072763 1.500 SEK	Volvo V70 -08 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO V70 D5244T5 M 5DR CBI DIESEL HELLA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	27.032 A*
5060 5047	W1072673 750 SEK	Volvo 940 -91 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO 944-852 GL B230FB T 4DR SED BENSIN SEDAN, VIT/RÖD, HELLA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	30.718 A*
5060 5048	W1072674 750 SEK	Volvo 940 -91 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO 944-852 GL B230FB T 4DR SED BENSIN SEDAN, VIT/RÖD, HELLA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	30.718 A*
2173 5048	W1072268	Nissan Qashqai -16 Bakljus Baklucka Höger	NISSAN QASHQAI K9K M 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.329 A*
1712 5048	W1072476	Citroen C5 -17 Bakljus Baklucka Höger	CITROEN C5 AHW A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.682 A*
1712 5047	W1072475	Citroen C5 -17 Bakljus Baklucka Vänster	CITROEN C5 AHW A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.682 A*
2173 5047	W1072269	Nissan Qashqai -16 Bakljus Baklucka Vänster	NISSAN QASHQAI K9K M 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.329 A*
5046 5048	W1072240 1.500 SEK	Volvo V90 Cross Country -21 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO V90 CROSS COUNTRY D4204T14 A 5DR CBI DIESEL UTAN DIMBAKLJUS	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.810 A*
5073 5047	W1071766 587 SEK	Volvo S60 -12 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO S60 D5 AWD D5244T15 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	5.805 A*
5073 5048	W1071765 587 SEK	Volvo S60 -12 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO S60 D5 AWD D5244T15 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	5.805 A*
1511 5047	W1072021	BMW X3 -12 Bakljus Baklucka Vänster	BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	29.879 M
1511 5048	W1072022	BMW X3 -12 Bakljus Baklucka Höger	BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	29.879 A*
5008 5047	W1071666 587 SEK	Volvo S60 -16 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO S60 D4204T14 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.286 A*
5008 5048	W1071665 587 SEK	Volvo S60 -16 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO S60 D4204T14 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.286 A*
5095 5048	W1071273 737 SEK	Volvo XC60 -19 Bakljus Baklucka Höger	VOLVO XC60 D4204T14 A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.425 A*
5095 5047	W1071275 812 SEK	Volvo XC60 -19 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO XC60 D4204T14 A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.425 A*
4596 5048	W1071176	Toyota Auris -14 Bakljus Baklucka Höger	TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	16.735 A*
4596 5047	W1071179	Toyota Auris -14 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	16.735 A*
4489 5048	W1071027	Toyota Corolla -20 Bakljus Baklucka Höger	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	34.651 M
2450 5047	W1070787	Ford Mondeo -11 Bakljus Baklucka Vänster	FORD MONDEO TXBA A 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	25.758 A*

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
2732 5048	W1070889	Honda Civic -17 Bakljus Baklucka Höger	HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.012 M
4489 5047	W1071026	Toyota Corolla -20 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	34.651 M
2732 5047	W1070890	Honda Civic -17 Bakljus Baklucka Vänster	HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.012 A*
2473 5048	W1070527	Ford Focus -12 Bakljus Baklucka Höger	FORD FOCUS T3DB M 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.891 A*
3228 5047	W1070496	Mazda 6 -17 Bakljus Baklucka Vänster	MAZDA 6 SH A 5DR CBI DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.671 A*
2708 5047	W1070684 1.025 SEK	Honda Accord -09 Bakljus Baklucka Vänster	HONDA ACCORD N22B1 M 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	25.407 A*