

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3376 1101	W1074222	Mercedes V-Class Vito/Viano -18 List Vänster	MERCEDES-BENZ VITO OM651.950 A 5DR SKP DIESEL TÄCKLIST BAKSKÄRM PLÅT, VIT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.859 A*
4489 1101	W1063606 245 SEK	Toyota Corolla -22 List Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B VÄNSTER LIST, SITTER FRAMFÖR YTTERSPEGEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.049 A*
3623 1101	W1061757 1.500 SEK	Peugeot 2008 -21 List Vänster	PEUGEOT 2008 HNK M. 5DR CSE BENSIN C-STOLPE SVART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.066 A*
5032 1101	W1060391 345 SEK	Volvo V60 -20 List Vänster	VOLVO V60 D4204T4 A 5DR CBI DIESEL PRYDNADSLIST, A-STOLPE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	29.910 A*
3892 1101	W1053129 125 SEK	Renault Trafic -17 List Vänster	RENAULT TRAFIC R9M-450 ODR SKP DIESEL KORTA BAKOM DÖRR, LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	11.419 A
5083 1101	W1039762 115 SEK	Volvo XC70 -12 List Vänster	VOLVO XC70 D5244T17 M66 6VXL 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	28.626 A*
4950 1101	W1036310 200 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Vänster	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE BAK BAKOM HJULHUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
4950 1101	W1036319 125 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Vänster	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE BAK FRAMFÖR HJULHUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
5597 1101	W1035422 195 SEK	KIA Sportage -16 List Vänster	KIA SPORTAGE 2.0 CRD SPORT 2.0CRDI 136KW AUT 4WD 5D LILLA TRIANGELIN FRAMDÖRR MOT VINDRUTA	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.253 A*
5050 1101	W1031924 225 SEK	Volvo 740 -88 List Vänster	VOLVO 745 GLE B230E T 5DR CBI BENSIN 89 BAKDÖRR, BLANK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.603 A*
5084 1101	W1027840 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	VOLVO XC70 D4 2.4 133KW AUT AWD 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.148 A*
5004 1101	W1015560 400 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 List Vänster	VOLVO AMAZON P 12104 VB 1.6 R4 60HK 4VXL ODR SED BE BAKSKÄRM KROM 4 DÖRRARS SEDAN. EJ FÄSTEN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.473 A
5076 1101	W1007772 450 SEK	Volvo XC60 -17 List Vänster	VOLVO XC60 D3 2WD D3 150HK 6VXL 2WD 5DR SUV DIESEL VÄNSTER FRAM DÖRR NEDRE LACKAD P-LIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.891 A
4929 1101	W1006007 995 SEK	VW Passat -14 List Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0TDI 177HK DSG 4WD 5DR SKYDD FÖR BAK DÖRR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.504 A
4929 1101	W1006006 995 SEK	VW Passat -14 List Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0TDI 177HK DSG 4WD 5DR SKYDD FÖR FRAM DÖRR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.504 A*
1786 1101	W1001186 290 SEK	Citroen Jumper -15 List Vänster	PÖSSL KN 9/21/26/30/33 HUSBIL 2,24DI 130HK 6VXL ODR VÄNSTER BAK BAKOM HJUL OLACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.702 M
5013 1101	W998561 290 SEK	Volvo 240 -93 List Vänster	VOLVO 245-833 GL 2.3i 116HK 5VXL 5DR CBI BENSIN BAKSKÄRM BLANK/SVART KOMBI	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	30.643 A*
5084 1101	W993664 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 2.4 D4 AUT AWD MOMENTUM D4 2.4 AUT AWD 5DR CBI VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.610 A*
5084 1101	W993663 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 2.4 D4 AUT AWD MOMENTUM D4 2.4 AUT AWD 5DR CBI VÄNSTER FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.610 A
5084 1101	W986933 115 SEK	Volvo XC70 -15 List Vänster	XC70 D4 AUT AWD D4 2.4 133KW AUT AWD 5DR CBI DIESEL FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	11.194 A*
5084 1101	W981742 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 D4 AUT AWD D4 2.4 AUT AWD 5DR CBI DIESEL VÄNSTER FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.026 A
5084 1101	W981740 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 D4 AUT AWD D4 2.4 AUT AWD 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	13.026 A*
5072 1101	W980974 150 SEK	Volvo S60 -07 List Vänster	VOLVO S60 2.4i 140HK 5VXL 4DR SED BENSIN VÄNSTER FRAMSKÄRM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.074 A
4477 1101	W977212 700 SEK	Suzuki Grand Vitara -10 List Vänster	GRAND VITARA 2.4 AUT 4WD 2.4 124KW AUT 4WD 5DR SUV NEDRE BAK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	14.136 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4578 1101	W966054 200 SEK	Toyota RAV 4 -04 List Vänster	TOYOTA RAV4 2,0I 150HK 5VXL 5DR SUV BENSIN FRAM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	25.651 A
5064 1101	W959733 115 SEK	Volvo V70 -16 List Vänster	V70 D4 AWD AUT MOMENTUM D4 2,4 133KW AUT AWD 5DR CB VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	12.879 A
5294 1101	W957945 400 SEK	Hyundai i40 -15 List Vänster	HYUNDAI I40 1.7CRDI 136HK AUT 5DR CBI DIESEL LIST BAKLUKEÖPPNARE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.974 A
5084 1101	W953948 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 D4 AUT CLASSIC MOMENTUM D4 2,4 133KW AUT AWD 5 VÄNSTER FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	8.394 A
2282 1101	W953804 4.320 SEK	Fiat Doblò -16 List Vänster	FIAT DOBLO 1,6D 105HK 6VXL 2DR SKP DIESEL LACKAD/OLACKAD SVART BAKOM DÖRR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.038 A*
5084 1101	W953805 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	XC70 2,4D AUT AWD MOMENTUM D4 2,4 133KW AUT 5DR CBI VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.269 A