

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3376 1101	W1074222	Mercedes V-Class Vito/Viano -18 List Vänster	MERCEDES-BENZ VITO OM651.950 A 5DR SKP DIESEL TÄCKLIST BAKSKÄRM PLÅT, VIT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.859 A*
3376 1102	W1074223	Mercedes V-Class Vito/Viano -18 List Höger	MERCEDES-BENZ VITO OM651.950 A 5DR SKP DIESEL TÄCKLIST BAKSKÄRM PLÅT, VIT	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.859 A*
4596 1102	W1071435	Toyota Auris -14 List Höger	TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B HÖGER FRAM, BAKOM SPEGEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	16.735 A*
5032 1102	W1068958 12 SEK	Volvo V60 -22 List Höger	VOLVO V60 B4204T52 A CBI KONSOL FÖR TRÖSKEL HÖGER FRÄMRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	4.126 A
2282 1102	W1065659 395 SEK	Fiat Doblò -15 List Höger	FIAT DOBLO 263.A2.000 M 5DR SKP DIESEL MITTRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.905 A*
4489 1101	W1063606 245 SEK	Toyota Corolla -22 List Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B VÄNSTER LIST, SITTER FRAMFÖR YTTERSPEGEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.049 A*
4489 1102	W1063608 245 SEK	Toyota Corolla -22 List Höger	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B HÖGER LIST, SITTER FRAMFÖR YTTERSPEGEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.049 A*
3623 1101	W1061757 1.500 SEK	Peugeot 2008 -21 List Vänster	PEUGEOT 2008 HNK M 5DR CSE BENSIN C-STOLPE SVART	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	6.066 A*
5032 1101	W1060391 345 SEK	Volvo V60 -20 List Vänster	VOLVO V60 D4204T4 A 5DR CBI DIESEL PRYDNADSLIST, A-STOLPE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	29.910 A*
5032 1102	W1060531 10 SEK	Volvo V60 -20 List Höger	VOLVO V60 D4204T4 A 5DR CBI DIESEL KONSOL FÖR TRÖSKEL HÖGER FRÄMRE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	29.910 A
5084 1102	W1060111 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Höger	VOLVO XC70 D4 D5244T12 A 5DR CBI DIESEL HÖGER FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.025 A*
5061 1102	W1053449 137 SEK	Volvo V70 -02 List Höger	VOLVO V70 B5244T3 M 5DR CBI BENSIN FRAMSKÄRM	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	30.217 A
3892 1101	W1053129 125 SEK	Renault Trafic -17 List Vänster	RENAULT TRAFIC R9M-450 0DR SKP DIESEL KORTA BAKOM DÖRR, LACKAD	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	11.419 A
5051 1102	W1045024 350 SEK	Volvo 740 -90 List Höger	VOLVO 740 B230F M 4DR SED BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.454 A*
5051 1102	W1045021 145 SEK	Volvo 740 -90 List Höger	VOLVO 740 B230F M 4DR SED BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.454 A*
5083 1101	W1039762 115 SEK	Volvo XC70 -12 List Vänster	VOLVO XC70 D5244T17 M66 6VXL 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	28.626 A*
5083 1102	W1039756 115 SEK	Volvo XC70 -12 List Höger	VOLVO XC70 D5244T17 M66 6VXL 5DR CBI DIESEL HÖGER FRÄMRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	28.626 A*
4950 1102	W1036324 100 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Höger	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE SKYDDSLIST B-STOLPE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
4950 1102	W1036306 200 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Höger	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE BAK BAKOM HJULHUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
4950 1101	W1036319 125 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Vänster	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE BAK FRAMFÖR HJULHUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
4950 1101	W1036310 200 SEK	VW Crafter, e-Crafter -11 List Vänster	VW CRAFTER 35 SKÅP MR 2.5TDI 109HK 6VXL 3DR SKP DIE BAK BAKOM HJULHUS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.122 A*
5597 1101	W1035422 195 SEK	KIA Sportage -16 List Vänster	KIA SPORTAGE 2.0 CRD SPORT 2.0CRDI 136KW AUT 4WD 5D LILLA TRIANGELN FRAMDÖRR MOT VINDRUTA	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.253 A*
5050 1101	W1031924 225 SEK	Volvo 740 -88 List Vänster	VOLVO 745 GLE B230E T 5DR CBI BENSIN 89 BAKDÖRR, BLANK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.603 A*
5050 1102	W1031929 300 SEK	Volvo 740 -88 List Höger	VOLVO 745 GLE B230E T 5DR CBI BENSIN 89 BAKDÖRR, BLANK	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	22.603 A*

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5084 1101	W1027840 115 SEK	Volvo XC70 -16 List Vänster	VOLVO XC70 D4 2.4 133KW AUT AWD 5DR CBI DIESEL VÄNSTER BAKRE KÅPA RAILS	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	15.148 A*
5004 1101	W1015560 400 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 List Vänster	VOLVO AMAZON P 12104 VB 1.6 R4 60HK 4VXL ODR SED BE BAKSKÄRM KROM 4 DÖRRARS SEDAN. EJ FÄSTEN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.473 A
5004 1102	W1015561 400 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -58 List Höger	VOLVO AMAZON P 12104 VB 1.6 R4 60HK 4VXL ODR SED BE BAKSKÄRM KROM 4 DÖRRARS SEDAN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	3.473 A*
5076 1101	W1007772 450 SEK	Volvo XC60 -17 List Vänster	VOLVO XC60 D3 2WD D3 150HK 6VXL 2WD 5DR SUV DIESEL VÄNSTER FRAM DÖRR NEDRE LACKAD P-LIST	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.891 A
4929 1101	W1006006 995 SEK	VW Passat -14 List Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0TDI 177HK DSG 4WD 5DR SKYDD FÖR FRAM DÖRR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.504 A*
4929 1101	W1006007 995 SEK	VW Passat -14 List Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0TDI 177HK DSG 4WD 5DR SKYDD FÖR BAK DÖRR	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	9.504 A