

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5046 5047	W1075379 1.500 SEK	Volvo V90 Cross Country -23 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO V90 CROSS COUNTRY D420T8 A 5DR CBI ELHYBRID D	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.764 A*
4929 5047	W1075267	VW Passat -13 Bakljus Baklucka Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK CFGB A 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	24.124 A*
2454 5047	W1075015	Ford Kuga -18 Bakljus Baklucka Vänster	FORD KUGA T8MA A 5DR SUV DIESEL VALEO	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.183 A*
4489 5047	W1074795	Toyota Corolla -23 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	8.239 A*
4490 5047	W1074371	Toyota RAV 4 -23 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA RAV4 VARIOMATIC SUV ELHYBRID ICHIKOH	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	336 A*
3503 5047	W1073486	Opel Insignia -19 Bakljus Baklucka Vänster	OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER B16DTE 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.586 A*
5063 5047	W1072763 1.500 SEK	Volvo V70 -08 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO V70 D5244T5 M 5DR CBI DIESEL HELLA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	27.032 A*
5060 5047	W1072673 750 SEK	Volvo 940 -91 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO 944-852 GL B230FB T 4DR SED BENSIN SEDAN, VIT/RÖD, HELLA	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	30.718 A*
2173 5047	W1072269	Nissan Qashqai -16 Bakljus Baklucka Vänster	NISSAN QASHQAI K9K M 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	9.329 A*
1712 5047	W1072475	Citroen C5 -17 Bakljus Baklucka Vänster	CITROEN C5 AHW A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.682 A*
5073 5047	W1071766 587 SEK	Volvo S60 -12 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO S60 D5 AWD D5244T15 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	5.805 A*
1511 5047	W1072021	BMW X3 -12 Bakljus Baklucka Vänster	BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	29.879 M
5008 5047	W1071666 587 SEK	Volvo S60 -16 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO S60 D4204T14 A 4DR SED DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	11.286 A*
5095 5047	W1071275 812 SEK	Volvo XC60 -19 Bakljus Baklucka Vänster	VOLVO XC60 D4204T14 A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.425 A*
4596 5047	W1071179	Toyota Auris -14 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	16.735 A*
4489 5047	W1071026	Toyota Corolla -20 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	34.651 M
2450 5047	W1070787	Ford Mondeo -11 Bakljus Baklucka Vänster	FORD MONDEO TXBA A 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	25.758 A*
2732 5047	W1070890	Honda Civic -17 Bakljus Baklucka Vänster	HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	6.012 A*
4402 5047	W1070567	Suzuki Ignis -18 Bakljus Baklucka Vänster	SUZUKI IGNIS K12C A 5DR CBI BENSIN	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	2.115 A*
3228 5047	W1070496	Mazda 6 -17 Bakljus Baklucka Vänster	MAZDA 6 SH A 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	17.671 A*
2708 5047	W1070684 1.025 SEK	Honda Accord -09 Bakljus Baklucka Vänster	HONDA ACCORD N22B1 M 5DR CBI DIESEL KOMBI	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	25.407 A*
4490 5047	W1070488	Toyota RAV 4 -23 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA RAV 4 A25A-FXS V SUV ICHIKOH	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	- A*
4929 5047	W1069792	VW Passat -13 Bakljus Baklucka Vänster	VOLKSWAGEN PASSAT CFFB M 5DR CBI DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	16.059 A*
3245 5047	W1069298 975 SEK	Mazda CX-5 -18 Bakljus Baklucka Vänster	MAZDA CX-5 SH-VPTS A 5DR SUV DIESEL	Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000	10.531 A*

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4555 5047	W1068891	Toyota Yaris -20 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA YARIS 2NR-FKE M 5DR CSE BENSIN	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	1.976 M
3343 5047	W1068681	Mercedes E-Class 96->> -14 Bakljus Baklucka Vänster	MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	44.187 A*
5233 5047	W1068587	Hyundai ix20 -11 Bakljus Baklucka Vänster	HYUNDAI IX20 D4FC M 5DR SUV DIESEL	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	10.580 A*
3244 5047	W1068345 445 SEK	Mazda CX-5 -14 Bakljus Baklucka Vänster	MAZDA CX-5 IPM, 2.2 DE 2.2 MZR-CD AUT 4WD 5DR SUV D	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	20.587 A*
2729 5047	W1068174 470 SEK	Honda Civic -08 Bakljus Baklucka Vänster	HONDA CIVIC 5DR R18A2 A 5DR CSE BENSIN KOITO	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	17.239 A*
4489 5047	W1067945 1.150 SEK	Toyota Corolla -20 Bakljus Baklucka Vänster	TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B	Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000	27.469 A*