

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
4250 5013	W808610 4.375 SEK	Tesla Model S -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	TESLA MODEL S 13-8gt;> L1S 5DR HALVKOMBI EL LITEN LACKSKADA	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	13.000 A*
1522 5013	W807539 4.000 SEK	BMW 1-Series -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	1K4 M135I XDRIVE N55-B30A AUTOMAT 5DR KOMBI-SEDAN	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	13.304 A
4715 5013	W807326 4.125 SEK	Mini Cooper Coupe R58 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	MINI COOPER COUPE R58 10-15 B38-A12A MANUELL 3DR H	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	9.589 A
3826 5013	W806318 2.875 SEK	Renault Clio -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	RENAULT CLIO IV 12-16 H4B-400 MANUELL 5DR HALVKOMB	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	11.450 A
3704 5013	W805686 11.750 SEK	Porsche Panamera -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	PORSCHE PANAMERA 09-8gt;> M48.40 AUTOMAT 5DR HALVKOMB 1ST BULA 44P	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	8.801 A*
4497 5013	W805161 4.250 SEK	Toyota C-HR -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	TOYOTA C-HR 2ZR-FXE AUTOMAT 5DR HALVKOMBI ELHYBRID	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	7.033 A
2451 5013	W804681 8.750 SEK	Ford Mondeo -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	FORD MONDEO 15- UNCE MANUELL 5DR HALVKOMBI BENSIN GÅR EJ IN I BUR!	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	10.882 A
4937 5013	W804190 2.750 SEK	VW Polo -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VW POLO V (6R) 10-17 CJZC AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BE	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	1.261 A
4949 5013	W802843 3.000 SEK	VW Golf, e-Golf -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VW GOLF, E-GOLF VII 13-20 CJXC AUTOMAT 5DR K-S BEN LITE GALVSLÄPP SE BILD	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	12.329 A*
1354 5013	W800747 6.250 SEK	Audi A7 -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	AUDI A7/S7 4G 11-17 CZVA AUTOMAT 5DR HALVKOMBI DIE	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	6.012 A
1346 5013	W800633 3.750 SEK	Audi A3, S3 -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	AUDI A3/S3 8V 13-20 CRBC MANUELL 5DR HALVKOMBI DIE	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.846 A
1346 5013	W800437 3.750 SEK	Audi A3, S3 -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	AUDI A3/S3 8V 13-20 DBKA MANUELL 5DR K-S DIESEL	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.108 A
3312 5013	W799593 3.750 SEK	Mercedes A-Class -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	MB A-KLASS (W176) 13-18 M270.910 AUTOMAT 5DR K-S B	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	8.114 A
1541 5013	W799072 3.500 SEK	BMW 5-Series -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	BMW 5 GT F07 09-17 N57-D30A AUTOMAT 5DR SEDAN DIES	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.352 A
5578 5013	W795305 1.750 SEK	KIA Picanto -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	KIA PICANTO 12-17 G3LA MANUELL 5DR FORDON AVSETT F	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	9.480 A
5028 5013	W795246 2.500 SEK	Volvo V40 12-19 -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VOLVO V40 12-19 2.0L D4204T14 AUTOMAT 5DR FORDON A	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	10.984 A
4528 5013	W792158 2.250 SEK	Toyota Yaris -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	TOYOTA YARIS 12-14 1NR-FE AUTOMAT 5DR K-S BENSIN 1ST BULA 44P	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	6.032 A*
4937 5013	W791373 2.625 SEK	VW Polo -17 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VW POLO V (6R) 10-17 CJZC MANUELL 5DR HALVKOMBI BE	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	12.328 A
4937 5013	W784414 2.500 SEK	VW Polo -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VW POLO KOMBI-SEDAN 5D CTHE AUTOMAT 5DR KOMBI-SEDA	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	10.448 A*
2117 5013	W782189 2.500 SEK	Nissan Juke -13 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	NISSAN JUKE KOMBI-SEDAN 5D 1.6 MR16DDT MANUELL 5DR	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	15.134 A
5028 5013	W775963 2.500 SEK	Volvo V40 12-19 -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	VOLVO V40 12-19 1.6L D4162T MANUELL 5DR FORDON AVS	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	9.870 A
4547 5013	W766245 3.750 SEK	Toyota Prius -11 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	TOYOTA PRIUS III KOMBI-SEDAN 5D 1.8L 2ZR-FXE AUTOM	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	16.660 A
3219 5013	W754810 2.625 SEK	Mazda 3 -14 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	MAZDA 3 III 14-19 2.0L PE-VPS MANUELL 5DR HALVKOMB UTAN RUTA	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	7.044 A
2719 5013	W753480 1.875 SEK	Honda Civic -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	HONDA CIVIC 12-16 1.8L AUTOMAT HALVKOMBI	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	6.673 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1365 5013	W752483 4.000 SEK	Audi A5 -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	AUDI A5 07-16 1.8L CJEE AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BENS GÅR EJ I BUR	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	12.145 A
2168 5013	W751668 2.000 SEK	Nissan Pulsar -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	NISSAN PULSAR 1.2L HRA2DDT MANUELL 5DR K-S BENSIN 6ST BULOR 176P	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	9.327 A*
2168 5013	W747969 2.416 SEK	Nissan Pulsar -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	NISSAN PULSAR KOMBI-SEDAN 5D 1.2L HRA2DDT MANUELL 3ST BULOR 147P	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	13.291 A*
2474 5013	W747557 2.000 SEK	Ford Focus -16 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	FORD FOCUS 15-18 1.0L M1DD MANUELL 5DR HALVKOMBI B	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	5.380 A
1585 5013	W743995 3.125 SEK	BMW 4-Series -15 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	BMW 4-SERIE GRAN COUPÉ 4D 2.0L N20-B20A AUTOMAT 5D	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	17.056 A
3704 5013	W743633 6.875 SEK	Porsche Panamera -11 Baklucka CC / Kombi-Sedan Bak	PORSCHE PANAMERA 4.8L M48.40 AUTOMAT 5DR K-S BENS	Kungsåra Bildemontering AB 021-4711100	7.707 A