

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3688 8023	W5712 125 SEK	Peugeot Partner -03 Värmefläktsmotstånd	MOTSTÅND FLÄKT -11/02 AC	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	- A+
4995 8023	W8684 250 SEK	VW Transporter/Caravelle -01 Värmefläktsmotstånd	5VXL 2,5D 3D BUSS VIT 2,5 AJT 65KW	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	23.914 A
1520 8023	W56886 1.000 SEK	BMW 1-Series -05 Värmefläktsmotstånd	6VXL 2,0D 4D CC RÖD 2,0D 120KW M47D 6 VALEO	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	23.785 A
2181 8023	W37246 300 SEK	Nissan Interstar -10 Värmefläktsmotstånd	6VXL 2,5 SKP VIT 2,5 9GU 650 88K 6 SKP BEHR	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	14.398 A*
1365 8023	W5650 477 SEK	Audi A5 -08 Värmefläktsmotstånd	AUT 2,7 2D CPE RÖD 2,7TDI, 140KW BOSCH	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	14.245 A
5290 8023	W14663 742 SEK	Hyundai i30 -08 Värmefläktsmotstånd	AUT 1,6CRDI 4D CC GRÅ 1.6 CRDI 85KW AUT CSE	Gäresta Bildelar AB 0457-36033	7.345 A
4932 8023	W11639 150 SEK	VW Polo -97 Värmefläktsmotstånd	VW POLO 1,6I	Köpings Bildemontering AB 0221-17933	- A
2165 8023	W62395 375 SEK	Nissan Navara -10 Värmefläktsmotstånd	NISSAN D40 NISSAN NAVARA YD25DDTI M ODR DIESEL	Strängnäs Bilskrot AB 0152-25500	17.078 A
3892 8023	W572544 890 SEK	Renault Trafic -18 Värmefläktsmotstånd	RENAULT TRAFIC R9M-450 ODR DIESEL	Demia AB 0240-87850	10.463 A
4972 8023	W637710 350 SEK	VW Caddy -20 Värmefläktsmotstånd	5DMAXI 2,0TDI AUT ABS TESTAD OK, 4 STIFT	Svensk Bilätverning AB 019-450690	7.246 A
1323 8023	W39595 245 SEK	Audi A4, S4 -12 Värmefläktsmotstånd	2.0 TDI DIESEL AVANT 143 CJCA	Nybro Bildemontering AB 0481-66000	23.000 A
4219 8023	W450747 636 SEK	Skoda Yeti -11 Värmefläktsmotstånd	YETI 5L 2.0 TDI CFHF MANUELL 4WD 5DR DIESEL BOSCH/VALEO/DENSO	Møre Bruktbildeler A/S (0047) 70-272700	11.352 A
2182 8023	W372234 380 SEK	Nissan Primastar -14 Värmefläktsmotstånd	NISSAN PRIMASTAR (I) M9R MANUELL ODR BUSS/SKÅP DIE	Bildelslagret i Lidköping AB 0510-17066	14.090 A
3528 8023	W738352	Opel Astra -13 Värmefläktsmotstånd	1,4 TURBO KOMBI 140HK 1.471A14NET MZ4 5DR HGV BENSI TESTAD OK	Vimmerby Bildemontering AB 0492-20028	20.731 A
3855 8023	W1003817 400 SEK	Renault Twingo -17 Värmefläktsmotstånd	RENAULT TWINGO H4D-400 MANUELL 5DR KOMBI-SEDAN BEN	Atracco AB - Mönsterås 0499-49000	9.228 A
1733 8023	W347519 345 SEK	Citroen C5 -19 Värmefläktsmotstånd Fram	C5 AIRCROSS YHZ AUTOMAT 5DR SUV DIESEL 2+2+2 STIFT	Bildelslagret i Trollhättan AB 0520-472625	9.750 A
3375 8023	W1003690 250 SEK	Mercedes V-Class Vito/Viano -13 Värmefläktsmotstånd	MERCEDES-BENZ VITO 3430MMI SKÅP 2+1+2D OM642.090 AU	Atracco AB - Mönsterås 0499-49000	27.650 A
4202 8023	W32078 150 SEK	Skoda Octavia -03 Värmefläktsmotstånd	1,6 KOMBI 5VXL. ACC ABS	Lorenssons Metall- & Bilskrot AB 0485-35140	22.802 A
4951 8023	W417210 217 SEK	VW Passat -16 Värmefläktsmotstånd	PASSAT 3C GTE 1.4 HYBRID AUTOMAT 2WD 5DR ELHYBRID B		12.452 A
1729 8023	W1511369 1.440 SEK	Citroen C3 -23 Värmefläktsmotstånd	1,2 T. CITROEN C3 EB2ADT / 10Z1AE - HNP AT6 / 20V3	Örebro Bildemontering AB 019-6701200	763 A
3629 8023	W12458 495 SEK	Peugeot 307 -06 Värmefläktsmotstånd		Norrköpings Bilskrot AB 011-140330	24.000 A
2450 8023	W1349227 495 SEK	Ford Mondeo -08 Värmefläktsmotstånd Fram	FORD MONDEO 2,0 07-15 TBBA MANUELL 5VXL MTX75 5DR	Upplands Bildemontering AB 018-169225	14.771 A
4937 8023	W16042 200 SEK	VW Polo -12 Värmefläktsmotstånd	POLO 1.4 POLO 1.4	Välsta Bildemontering AB 0650-743200	104.721 A
4956 8023	W637391 400 SEK	VW Golf Sportsvan -18 Värmefläktsmotstånd	5DK-S 1,2TSI AUT ABSESP 4+2 STIFT	Svensk Bilätverning AB 019-450690	3.516 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
5056 8023	W18661 650 SEK	Volvo S70, V70, V70 XC -99 Värmefläktsmotstånd	B5254T 5VX SED BLÅMET STÖLD/RIKTIGA MIL	Kungälv's Bildemontering AB 0303-93510	15.877 A
4914 8023	W18656 400 SEK	VW Golf, e-Golf -07 Värmefläktsmotstånd	5D 1.6 5V SVARTPK GÅRD	Kungälv's Bildemontering AB 0303-93510	18.849 A
4972 8023	W1349275 345 SEK	VW Caddy -18 Värmefläktsmotstånd Fram	VW CADDY 16-20 DFSD AUTOMAT 5DR SKÅPBIL DIESEL	Upplands Bildemontering AB 018-169225	17.738 A
3313 8023	W1075156	Mercedes GLK-Class -09 Värmefläktsmotstånd	MERCEDES-BENZ GLK 350 M272.971 A 5DR SUV BENSIN BEHR	Norrbottnens Bildemontering AB 0929-70000	15.481 A
4953 8023	W1003610 375 SEK	VW Polo -20 Värmefläktsmotstånd	, VW POLO DKLA AUTOMAT 5DR KOMBI-SEDAN BENSIN	Atracco AB - Mönsterås 0499-49000	9.549 A
5314 8023	W1737045 765 SEK	Seat Ibiza -16 Värmefläktsmotstånd	IBIZA STYLANCE 1.0 TSI 5VXL MAN 5DR CSE BENSIN	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	390 A