

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|---|---|--|----------------|
| 4207 5098 | W1075214 | Skoda Superb -10 Ventilationsutsläpp Bak | SKODA SUPERB CBBB M 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 38.724 A |
| 4207 5098 | W1075213 | Skoda Superb -10 Ventilationsutsläpp Bak | SKODA SUPERB CBBB M 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 38.724 A |
| 3313 5098 | W1074745 | Mercedes GLK-Class -09 Ventilationsutsläpp Bak | MERCEDES-BENZ GLK 350 M272.971 A 5DR SUV BENSIN LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 15.481 A |
| 3313 5098 | W1074746 | Mercedes GLK-Class -09 Ventilationsutsläpp Bak | MERCEDES-BENZ GLK 350 M272.971 A 5DR SUV BENSIN LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 15.481 A |
| 4489 5098 | W1074808 | Toyota Corolla -23 Ventilationsutsläpp Bak | TOYOTA COROLLA 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 8.239 A |
| 4036 5098 | W1074206 | Saab 9-3 -07 Ventilationsutsläpp Bak | SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM 2.0T 150HK 5VXL 5DR CBI BE VÄNSTER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 18.278 A |
| 4036 5098 | W1074207 | Saab 9-3 -07 Ventilationsutsläpp Bak | SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM 2.0T 150HK 5VXL 5DR CBI BE HÖGER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 18.278 A |
| 4490 5098 | W1074364 | Toyota RAV 4 -23 Ventilationsutsläpp Bak | TOYOTA RAV4 VARIOMATIC SUV ELHYBRID VÄNSTER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 336 A |
| 1540 5098 | W1073982 | BMW 5-Series -14 Ventilationsutsläpp Bak | BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 17.477 A |
| 1540 5098 | W1073983 | BMW 5-Series -14 Ventilationsutsläpp Bak | BMW 520D XDRIVE N47-D20C A 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 17.477 A |
| 4490 5098 | W1073902 | Toyota RAV 4 -21 Ventilationsutsläpp Bak | TOYOTA RAV 4 A25A-FXS V 5DR SUV ELHYBRID B VÄNSTER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 8.898 A |
| 4929 5098 | W1073649 | VW Passat -12 Ventilationsutsläpp Bak | VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 23.048 A |
| 4929 5098 | W1073650 | VW Passat -12 Ventilationsutsläpp Bak | VOLKSWAGEN PASSAT CFGB A 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 23.048 A |
| 5063 5098 | W1073397 250 SEK | Volvo V70 -13 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL LUFTKANAL CH 22571 | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 20.186 A |
| 5063 5098 | W1073398 250 SEK | Volvo V70 -13 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO V70 D5204T3 M 5DR CBI DIESEL LUFTKANAL CH 22571 | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 20.186 A |
| 3343 5098 | W1072925 | Mercedes E-Class 96->> -15 Ventilationsutsläpp Bak | MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 14.323 A |
| 4495 5098 | W1072938 | Toyota Proace -19 Ventilationsutsläpp Bak | TOYOTA PROACE 5WZ-HV M 5DR SKP DIESEL VÄNSTER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 11.803 A |
| 3343 5098 | W1072924 | Mercedes E-Class 96->> -15 Ventilationsutsläpp Bak | MERCEDES-BENZ 212 K E 220 CDI OM651.924 5DR CBI DIE LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 14.323 A |
| 5064 5098 | W1072651 250 SEK | Volvo V70 -15 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO V70 D4204T5 A 5DR CBI DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 46.718 A |
| 5581 5098 | W658744 | KIA ProCee'd -19 Ventilationsutsläpp Bak | KIA PROCEED 19-8qjt;gjt; GALD AUTOMAT 5DR HALVKOMBI BENSIN HÖGER BAK | Växjö Bildemontering AB 0470-709650 | 4.542 A |
| 1511 5098 | W1072042 | BMW X3 -12 Ventilationsutsläpp Bak | BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 29.879 A |
| 1511 5098 | W1072041 | BMW X3 -12 Ventilationsutsläpp Bak | BMW X3 XDRIVE 20D N47-D20C A 5DR SUV DIESEL LIKSIDIG | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 29.879 A |
| 5073 5098 | W1071809 250 SEK | Volvo S60 -12 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO S60 D5 AWD D5244T15 A 4DR SED DIESEL VÄNSTER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 5.805 A |
| 5073 5098 | W1071810 250 SEK | Volvo S60 -12 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO S60 D5 AWD D5244T15 A 4DR SED DIESEL HÖGER | Norrbottns Bildemontering AB 0929-70000 | 5.805 A |

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|---|--|---|----------------|
| 5008 5098 | W1071691 250 SEK | Volvo S60 -16 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO S60 D4204T14 A 4DR SED DIESEL HÖGER | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 11.286 A |
| 5008 5098 | W1071692 250 SEK | Volvo S60 -16 Ventilationsutsläpp Bak | VOLVO S60 D4204T14 A 4DR SED DIESEL VÄNSTER | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 11.286 A |
| 4596 5098 | W1071339 | Toyota Auris -14 Ventilationsutsläpp Bak | TOYOTA AURIS 2ZR-FXE V 5DR CBI ELHYBRID B VÄNSTER | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 16.735 A |
| 2732 5098 | W1070918 | Honda Civic -17 Ventilationsutsläpp Bak | HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN TRW LIKSIDIG | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 6.012 A |
| 2732 5098 | W1070917 | Honda Civic -17 Ventilationsutsläpp Bak | HONDA CIVIC 4DR L15B7 V 4DR SED BENSIN TRW LIKSIDIG | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 6.012 A |
| 4402 5098 | W1070581 | Suzuki Ignis -18 Ventilationsutsläpp Bak | SUZUKI IGNIS K12C A 5DR CBI BENSIN LIKSIDIG | Norrbottens Bildemontering AB 0929-70000 | 2.115 A |