

Lagernummer:

**W14800**

**100 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 100 SEK / 1-3 dagar

## Hedin Recycled Halmstad AB

Teknikvägen 58

30575 GETINGE

Tel: 035-103232

Fax:

[www.onwheelsbildemontering.se](http://www.onwheelsbildemontering.se)



### Del - Airbag Krocksensor

Lagernummer: W14800	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 31264395
Anmärkning: B & C-STOLPE, MED SIPS-BAG			

### Fordon - Volvo V70

Chassinummer: YV1BW738DF1317865	Modellår: 2014	Mil: 19.915	Bränsle: -
Färg: WHITE SOLID ICE WHITE	Färgkod: 614	Inredning: LEATHERC/ANTHR/QRTZC	Inredningskod: E701
Växellåda: 8-AUTOMAT 2WD	Växellådsnummer: TG-81SC	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: Diesel ,4CY,181	Motorkod: D4204T5	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: VOLVO B+V70,2.0,5D,DIS,AU DIESEL ,4CY,181 8-AUTOMAT			

Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/173-W14800.html>