

Lagernummer:

**W31097**

**1.500 SEK**

Frakt / Leveranstid:

Från 1.500 SEK / 1-3 dagar

## Mariestads Bildmontering och Återvinningsteknik AB

Förrådgatan 29

54235 Mariestad

Tel: 0501-19250

Fax:

[bildmonteringenimariestad.fbt.se](http://bildmonteringenimariestad.fbt.se)



### Del - Stötfångarbeklädnad bak

Lagernummer: W31097	Position:	Kvalitet: A* <i>skavd + nedre spoiler spricka. utsåg drag</i>	Passar fr./till årsm. -
Nyckod:	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 95513294	Originalnr: -
Anmärkning: 5PU.			

### Fordon - Opel Combo

Chassinummer: W0L6WZU1AH9600394	Modellår: 2017	Mil: 5.406	Bränsle: Diesel
Färg: vit POLAR WHITE	Färgkod: 5PU	Inredning: TAIC	Inredningskod: -
Växellåda: manuell 5 vxl FGA	Växellådsnummer: MML.	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1,3 cdti A13FD LN9	Motorkod: A13FD 6148790	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: 2D,SKÅP.1,3,MAN,ABS,ACTILLVERKAD 2016-JUN-22			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/98-W31097.html>