

Lagernummer:

W580244

300 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

Vimmerby Bildemontering AB

Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

www.vimmerbybildemontering.se



Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W580244	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0263023047	Originalnr: -
Anmärkning: Testad OK!			

Fordon - Honda CR-V

Chassinummer: SHSRE6780EU011418	Modellår: 2014	Mil: 26.765	Bränsle: Diesel
Färg: BLÅ	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 6vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 2.2CDTi/N22B4	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: 20140922
Anmärkning: 2.2CDTI DIESEL SUV 150HK 2.2CDTI/N22B4 6VXL 5DR SUV			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W580244.html>