

Lagernummer:

W635631

700 SEK

Frakt / Leveranstid:

- / 1-3 dagar

Kungsåra Bildemontering AB

Karleby 16 Kungsåra

72598 Västerås

Tel: 021-4711100

Fax:

www.kungsarabildemo.se




Del - Parkeringshjälp Backsensor

Lagernummer: W635631	Position:	Kvalitet: A	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: 5Q0919275BGRU	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 5Q0919275B
Anmärkning: BAK, LACKAD			

Fordon - VW Golf, e-Golf

Chassinummer: WVWZZZAUZKP506119	Modellår: 2019	Mil: 163	Bränsle: -
Färg: Vit	Färgkod: C9A	Inredning: Svart skinn/mocka	Inredningskod: TW
Växellåda: Automat	Växellådsnummer: SSP	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: -	Motorkod: 1,5 DADA	Tillverkningsdatum: 201809	Registreringsdatum: 20180904
Anmärkning: GOLF 1,5 DADA AUTOMAT KOMBI			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/68-W635631.html>