

Lagernummer:

**W27111**

**795 SEK**

Frakt / Leveranstid:

- / 1-3 dagar

## Rk:s Bildemontering HB

Rudträskvägen 6

95241 Kalix

Tel: 0923-16362

Fax:

[www.rksbilservice.se](http://www.rksbilservice.se)



### Del - Mellanaxel

Lagernummer: <b>W27111</b>	Position: <b>Bak</b>	Kvalitet: <b>A*</b> <i>En knut dålig</i>	Passar fr./till årsm. -
Nykod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: -
Anmärkning: Ca. 1225 mm lång			

### Fordon - Ford Explorer

Chassinummer: <b>1FMZU34E3WUD16072</b>	Modellår: <b>1998</b>	Mil: <b>22.232</b>	Bränsle: <b>Bensin</b>
Färg: <b>Svart</b>	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: <b>Aut 4WD/Defekt</b>	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: <b>E, 4.0 v6 152KW</b>	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: -	Registreringsdatum: -
Anmärkning: -			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/150-W27111.html>

(27111(2).jpg) www.rksbilservice.se

(27111(3).jpg) www.rksbilservice.se