

Lagernummer:

**W607881**

# Pris saknas

Frakt / Leveranstid:

Från 99 SEK / 1-3 dagar

## Vimmerby Bildemontering AB


Källenas 110

59872 Södra Vi

Tel: 0492-20028

Fax: 0492-20720

[www.vimmerbybildemontering.se](http://www.vimmerbybildemontering.se)



### Del - Kylfläktsmotstånd

Lagernummer: W607881	Position: -	Kvalitet: A -	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: -	Originalnr: 9652021180
Anmärkning: Testad OK!			

### Fordon - Peugeot Partner

Chassinummer: VF37FBHY6GJ891377	Modellår: 2017	Mil: 6.145	Bränsle: Diesel
Färg: VIT	Färgkod: -	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: 5vxl	Växellådsnummer: -	Utväxling: -	Gruppkod: -
Motor: 1.6HDI/BHY	Motorkod: -	Tillverkningsdatum: 201611	Registreringsdatum: 20161124
Anmärkning: 1.6HDI DIESEL SKÅP 99HK 1.6HDI/BHY 5VXL 5DR SKP DIE			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/141-W607881.html>