

Lagernummer:

W20229

350 SEK

Frakt / Leveranstid:

Från 375 SEK / 1-3 dagar

Malmby Bilskrot AB

Malmby Pipartorp 2

64594 Strängnäs

Tel: 073-7513592

Fax:

www.malmbybilskrot.se



Del - Lambdasond

Lagernummer: W20229	Position: Inre	Kvalitet: A Testad OK	Passar fr./till årsm. -
Nyckod: -	Tillverkare: -	Tillverkarkod: 0258017099	Originalnr: 11 78 7 558 073
Anmärkning: Ok			

Fordon - BMW X1

Chassinummer: WBAVM31040VM75483	Modellår: 2010	Mil: 17.500	Bränsle: -
Färg: BLÅ	Färgkod: A76	Inredning: -	Inredningskod: -
Växellåda: GA6L-45R-AUT	Växellådsnummer: 24007614276	Utväxling: 6	Gruppkod: -
Motor: 3.014	Motorkod: N52K-ALLR	Tillverkningsdatum: 201002	Registreringsdatum: 20100201
Anmärkning: BMW X1			



Direktlänk: <http://www.bildelsbasen.se/51-W20229.html>