

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
3379 4527	W21781 100 SEK	Mercedes Citan -13 Skärm Hörnutfyllnad bak Höger Bak	2.D SKÅP.MAN.ABS.ACREG 12-2012.TILLV 11-2012 HÖGER	Mariestads Bildmontering och Återvinningsteknik AB 0501-19250	7.107 A
3379 4527	W151500 125 SEK	Mercedes Citan -14 Skärm Hörnutfyllnad bak Höger Bak Övre	5DSKÅP 1,5CDI 5VXL MGRÅ HÖGER ÖVRE HÖRN	Svensk Bilåtervinning AB 019-450690	10.017 A
3379 4527	W1186336 100 SEK	Mercedes Citan -20 Skärm Hörnutfyllnad bak Höger Bak	MB CITAN 109 CDI 109 CDI OM608.915 6VXL MAN HÖ OVANFÖR BAKLJUS	Upplands Bildmontering AB 018-169225	1.069 A
3379 5053	W914051 125 SEK	Mercedes Citan -13 Bakljussarg Höger Bak	MB CITAN 4 CYL DIESEL OM607.951A0103834 MANUELL OD	Karstorps Bildmontering AB 011-4954000	9.093 A
3379 5053	W891636 150 SEK	Mercedes Citan -18 Bakljussarg Höger Bak	MB CITAN 4 CYL DIESEL OM607.951A0229685 MANUELL OD	Karstorps Bildmontering AB 011-4954000	3.600 A
3379 5053	W1136904 100 SEK	Mercedes Citan -18 Bakljussarg Höger Bak	MB CITAN 109 CDI 209 CDI OM607.951 5VXL MAN HÖ OVAN BAKLJUS	Upplands Bildmontering AB 018-169225	8.358 A
3379 5053	W197628 125 SEK	Mercedes Citan -16 Bakljussarg Höger Bak	MERCEDES-BENZ CITAN D KORT SKÅP 2+1+2D OM607.951 M	Valla Bildmontering AB 0150-660160	2.941 A
3379 5053	W940104 100 SEK	Mercedes Citan -16 Bakljussarg	MERCEDES CITAN OM607.951 5VXL ODR MINI-FLEX SKÅP D HB ÖVRE HB ÖVRE	Upplands Bildmontering AB 018-169225	1.611 A
3379 5053	W933377 100 SEK	Mercedes Citan -14 Bakljussarg Höger Bak	MB CITAN 109 109 OM607951 5VXL 700710 ODR MINI- PLASTKÅPA OVANFÖR BAKLJUSET	Upplands Bildmontering AB 018-169225	2.625 A
3379 4527	W1136959 100 SEK	Mercedes Citan -18 Skärm Hörnutfyllnad bak Höger Bak	MB CITAN 109 CDI 109 CDI OM607.951 5VXL MAN 7 OVAN HÖGER BAKLJUS.	Upplands Bildmontering AB 018-169225	6.984 A*