

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|---|--|---|----------------|
| 9555 9887 | W1734988 | Scania Lastbil -09 Bakljus Lastbil | P270LB6X2*4MNB DC9 17/270HP MANUELL/TILLSAT SCANIA VÄNSTER KOMBINATIONSLYKTA MINDRE REPIG & EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 138.668 A* |
| 9555 9887 | W122302 | Scania Lastbil -12 Bakljus Lastbil Vänster | SCANIA R480LB6X24MNB. SCANIA R480LB6X24MNB. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 120.000 A* |
| 9556 9887 | W122102 | Volvo Lastbil -23 Bakljus Lastbil Vänster | VOLVO FH 62 TT. VOLVO FH 62 TT. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | - A |
| 8200 9887 | W122090 | Övriga Bussar över 3,5 ton -22 Bakljus Lastbil Höger | VOLVO 8900RLE. VOLVO 8900RLE. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 200 A |
| 8200 9887 | W122091 | Övriga Bussar över 3,5 ton -22 Bakljus Lastbil Vänster | VOLVO 8900RLE. VOLVO 8900RLE. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 200 A |
| 9550 9887 | W1733738 | DAF Lastbil -17 Bakljus Lastbil | DAF XF 510 FTT MX 13 AUTOMAT DAF XF REPIG BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |
| 9570 9887 | W32058 495 SEK | Volvo Buss -10 Bakljus Lastbil Vänster | | Norrköpings Bilskrot AB 011-140330 | - A |
| 9570 9887 | W32057 495 SEK | Volvo Buss -10 Bakljus Lastbil Höger | NY | Norrköpings Bilskrot AB 011-140330 | - A |
| 9555 9887 | W120803 | Scania Lastbil -20 Bakljus Lastbil | SCANIA R500B6X2NB. SCANIA R500B6X2NB. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 70.000 A |
| 9555 9887 | W120767 | Scania Lastbil -20 Bakljus Lastbil Vänster | SCANIA R500B6X2NB. SCANIA R500B6X2NB. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 70.000 A* |
| 9556 9887 | W1727896 | Volvo Lastbil -12 Bakljus Lastbil | VOLVO FM 4*2 FM DC11C 370 AT2312D VOLVO FM HÖGER KOMBINATIONSLYKTA SPRICKA SE BILD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 79.000 M |
| 9556 9887 | W1727920 | Volvo Lastbil -12 Bakljus Lastbil | VOLVO FM 4*2 FM DC11C 370 AT2312D VOLVO FM FÄSTE/RÖR CA 790MM HÖGER BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 79.000 A |
| 9556 9887 | W1727918 | Volvo Lastbil -12 Bakljus Lastbil | VOLVO FM 4*2 FM DC11C 370 AT2312D VOLVO FM FÄSTE/RÖR CA 800MM VÄNSTER BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 79.000 A |
| 9556 9887 | W1727895 | Volvo Lastbil -12 Bakljus Lastbil | VOLVO FM 4*2 FM DC11C 370 AT2312D VOLVO FM VÄNSTER KOMBINATIONSLYKTA SPRICKA SE BILD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 79.000 M |
| 9554 9887 | W1727335 300 SEK | Mercedes Lastbil -21 Bakljus Lastbil | MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS KOMBINATIONSLYKTA & GROV REPA SE BILD & EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 24.000 M |
| 9554 9887 | W1727333 300 SEK | Mercedes Lastbil -21 Bakljus Lastbil | MERCEDES-BENZ ACTROS 473909 715523 MB ACTROS KOMBINATIONSLYKTA HÖ SPRICKA SE BILD & EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 24.000 M |
| 9555 9887 | W1726522 | Scania Lastbil -12 Bakljus Lastbil | SCANIA R560L6X2MNA DC16 18 L01 56 GRS905R OPC5 SCA HÖGER KOMBINATIONSLYKTA REPIG SE BILD EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 91.700 A* |
| 9555 9887 | W1726523 | Scania Lastbil -12 Bakljus Lastbil | SCANIA R560L6X2MNA DC16 18 L01 56 GRS905R OPC5 SCA VÄNSTER KOMBINATIONSLYKTA MINDRE REPIG & EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 91.700 A* |
| 8450 9887 | W1725115 | Tungt Släp över 3,5 ton -11 Bakljus Lastbil | 9 SBB4A-36-1 SLÄP TUNGT > 3,5TON RAMP BRUKSSKICK BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |
| 9555 9887 | W119498 | Scania Lastbil -21 Bakljus Lastbil Vänster | SCANIA R450B6X24NB. SCANIA R450B6X24NB. BELYSNING BAKLJUS. | Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240 | 20.000 A* |
| 9555 9887 | W1721329 | Scania Lastbil -10 Bakljus Lastbil | R480LB6X2*4HNB DC13 07/480HP GRS905R 2DR DIESEL SCA VÄNSTER .DEFEKT SE BILD. TILL TANKBIL BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 119.582 M |
| 9555 9887 | W1721328 | Scania Lastbil -10 Bakljus Lastbil | R480LB6X2*4HNB DC13 07/480HP GRS905R 2DR DIESEL SCA HÖGER .DEFEKT SE BILD. TILL TANKBIL BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 119.582 M |
| 9555 9887 | W1721326 | Scania Lastbil -07 Bakljus Lastbil | SCANIA R480 LB6X2MNB DC13 07 L01 480 GRS905 SCANIA VÄNSTER KOMBINATIONSLYKTA EJ TESTAD. MINDRE REPIG BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |
| 9555 9887 | W1721324 | Scania Lastbil -07 Bakljus Lastbil | SCANIA R480 LB6X2MNB DC13 07 L01 480 GRS905 SCANIA HÖGER KOMBINATIONSLYKTA REPIG SE BILD EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |

| BKod DKod | Lagernummer Pris | Fordon Del | Fordon Information Del Information | Företag Telefon | Mil Kvalité |
|--------------|---------------------|--|--|---|----------------|
| 9556 9887 | W1719763 | Volvo Lastbil -12 Bakljus Lastbil | VOLVO FM 6*2 FM AUTOMAT VOLVO FM HÖGER KOMBINATIONSLYKTA TVÅTTREPOR. EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |
| 9555 9887 | W1716735 | Scania Lastbil -14 Bakljus Lastbil | SCANIA R560LB6X4HNB DC16 18 L01/560 GRS906R OPC5 SC HÖGER KOMBINATIONSLYKTA SKADA SE BILD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 103.000 A* |
| 9556 9887 | W1714953 | Volvo Lastbil -11 Bakljus Lastbil | FL 240 4*2 D7F240 AUTOMAT VOLVO FL6 VÅ KOMBINATIONSLYKTA MINDRE REPIG. EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 32.124 A* |
| 9556 9887 | W1714954 | Volvo Lastbil -11 Bakljus Lastbil | FL 240 4*2 D7F240 AUTOMAT VOLVO FL6 HÖ KOMBINATIONSLYKTA SPRICKA SE BILD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 32.124 M |
| 9556 9887 | W1714952 | Volvo Lastbil -14 Bakljus Lastbil | VOLVO FH 6*2 D13C500 AT2312D VOLVO FH HÖGER KOMBINATIONSLYKTA MINDRE REPIG BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | 75.000 A* |
| 8450 9887 | W1714955 | Tungt Släp över 3,5 ton -08 Bakljus Lastbil | NÄRKO D4MB13L11 SLÄP TUNGT > 3,5TON HÖGER EJ TESTAD BAKLJUS | Ådalens Bildemontering AB 0612-12420 | - A* |