

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
9550 5097	W1735095	DAF Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt	DAF XF 510 FTT MX 13 AUTOMAT DAF XF BOCKAD SE BILD. CA 720X440MM UTRUSTNING GÅNGPLÅT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	- A*
9555 5097	W122287	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt	SCANIA R650. SCANIA R650. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9555 5097	W122286	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt	SCANIA R650. SCANIA R650. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9555 5097	W122265	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	SCANIA R650. SCANIA R650. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9555 5097	W122266	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt Höger	SCANIA R650. SCANIA R650. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9556 5097	W122098	Volvo Lastbil -23 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH 62 TT. VOLVO FH 62 TT. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
2486 5097	W67608 750 SEK	Ford Transit, E-Transit Custom/Tourneo, E-Tourneo Custom -15 Plåt/Chassi Övrigt	FORD TRANSIT CUSTOM NY DEL	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
9556 5097	W122095	Volvo Lastbil -23 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH 62 TT. VOLVO FH 62 TT. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9556 5097	W122097	Volvo Lastbil -23 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH 62 TT. VOLVO FH 62 TT. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9556 5097	W122096	Volvo Lastbil -23 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH 62 TT. VOLVO FH 62 TT. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	- A
9556 5097	W122050	Volvo Lastbil -13 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH. VOLVO FH. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	1.011.163 A
9556 5097	W122049	Volvo Lastbil -13 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH. VOLVO FH. SKÄRM SKÄRMLOCK.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	1.011.163 A
9550 5097	W1733976	DAF Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt	DAF XF 510 FTT MX 13 AUTOMAT DAF XF RAM	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	- A
9555 5097	W121958	Scania Lastbil -18 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	SCANIA R650B6X2NB. SCANIA R650B6X2NB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	1.073.692 A
9555 5097	W121957	Scania Lastbil -18 Plåt/Chassi Övrigt Höger	SCANIA R650B6X2NB. SCANIA R650B6X2NB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	1.073.692 A
9555 5097	W121881	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt Höger	SCANIA S410A4X2LB. SCANIA S410A4X2LB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	23.421 A
9555 5097	W121880	Scania Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	SCANIA S410A4X2LB. SCANIA S410A4X2LB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	23.421 A
9556 5097	W121495	Volvo Lastbil -16 Plåt/Chassi Övrigt Höger	VOLVO FH16. VOLVO FH16. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	116.239 A
9556 5097	W121496	Volvo Lastbil -16 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	VOLVO FH16. VOLVO FH16. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	116.239 A
3528 5097	W139869 4.670 SEK	Opel Astra -11 Plåt/Chassi Övrigt	OPEL ASTRA A14NET /1,4T M 5DR CSE BENSIN VÄNSTER FRAM	James Bildemontering AB 011-166058	16.972 A
9555 5097	W120735	Scania Lastbil -18 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	SCANIA R410LB4X2HNB. SCANIA R410LB4X2HNB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	27.752 A
9556 5097	W120567	Volvo Lastbil -15 Plåt/Chassi Övrigt Vänster	VOLVO FH. VOLVO FH. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	119.649 A
9555 5097	W120588	Scania Lastbil -18 Plåt/Chassi Övrigt Höger	SCANIA R410LB4X2HNB. SCANIA R410LB4X2HNB. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	27.752 A
9556 5097	W120569	Volvo Lastbil -15 Plåt/Chassi Övrigt Höger	VOLVO FH. VOLVO FH. HYTT FRONTLUCKA GÅNGJÄRN.	Rackstad Bil o Delar AB 0570-33240	119.649 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
9555 5097	W1728946 500 SEK	Scania Lastbil -16 Plåt/Chassi Övrigt	DC16 102 L01580 GRSO905R SCANIA R-SERIE HÖGER TILL BAKLJUS GROVA REPOR SE BILD SKÄRM LOCK	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	80.000 M
9554 5097	W1728065	Mercedes Lastbil -17 Plåt/Chassi Övrigt	MERCEDES-BENZ ACTROS 963-4-C D470913 D715371 MB ACT FÄSTE MED GÅNG GJÄRN FRONTLUCKA GÅNGJÄRN	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	45.958 A
5032 5097	W460956	Volvo V60 -23 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO V60 RECHARGE BH1PHEV AUT CBI BENSINEL VÄRMEPLÅR FÖR HÖGSPÄNNINGSBATTERI	Boets Bildemontering AB 0144-20040	15 A
9556 5097	W1727559	Volvo Lastbil -20 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH D13K500 AT2612F VOLVO FH VÄNSTER MINDRE YTROST. FÖR NEDRE GRILL FRONTLUCKA GÅNGJÄRN	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	34.328 A*
9556 5097	W1727561	Volvo Lastbil -20 Plåt/Chassi Övrigt	VOLVO FH D13K500 AT2612F VOLVO FH HÖGER FÖR NEDRE GRILL FRONTLUCKA GÅNGJÄRN	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	34.328 A
9555 5097	W1727594	Scania Lastbil -16 Plåt/Chassi Övrigt	DC16 102 L01580 GRSO905R SCANIA R-SERIE RAM. DEFEKT SE BILD. CA 825X530MM UTRUSTNING GÅNGP LÅT	Ådalens Bildemontering AB 0612-12420	80.000 M