

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
2423 7061	W26251 290 SEK	Ford Escort -86 Ratt Signalkudde / ring	KONTAKTRING	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
2165 7061	W194636 1.500 SEK	Nissan Navara -07 Ratt Signalkudde / ring	M	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	29.200 A
1522 7061	W712752 3.750 SEK	BMW 1-Series -15 Ratt Signalkudde / ring	116I N13-B16A MANUELL 5DR KOMBI-SEDAN BENSIN	Häggs Bildemontering i Ilsbo AB 0652-565000	12.406 A
5063 7061	W15759 1.500 SEK	Volvo V70 -10 Ratt Signalkudde / ring	V70 III D5 AWD V70 III D5 AWD	Välsta Bildemontering AB 0650-743200	28.024 A
5060 7061	W17496 200 SEK	Volvo 940 -93 Ratt Signalkudde / ring	VOLVO 940 2,3T 5VXL SED FTT 165HK B230FT VINRÖD	Götene Bildemontering AB 0511-29211	25.450 A
3725 7061	W11019601 630 SEK	Porsche 944 -88 Ratt Signalkudde / ring		AB Svenssons Bildemontering 044-244117	11.596 A
2123 7061	W194536 750 SEK	Nissan Micra -06 Ratt Signalkudde / ring	NISSAN MICRA HR16DE M 5DR BENSIN	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	18.412 A
5466 7061	W123348	Lexus IS -15 Ratt Signalkudde / ring		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	9.523 A
5051 7061	W86803 100 SEK	Volvo 740 -88 Ratt Signalkudde / ring	VOLVO 740 SLÄPRING	H&K Bildemontering AB 0141-219822	- A
4928 7061	W24548 290 SEK	VW Passat -06 Ratt Signalkudde / ring	FÄSTE SAMT KABLAGE	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
3637 7061	W194024 500 SEK	Peugeot 407 -08 Ratt Signalkudde / ring	PEUGEOT 407 SW 1,6 HDI 94Z M 5DR CBI DIESEL	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	23.648 A
5063 7061	W454758	Volvo V70 -10 Ratt Signalkudde / ring		Boets Bildemontering AB 0144-20040	- A
2594 7061	W24511 845 SEK	Chevrolet Cruze -10 Ratt Signalkudde / ring	CHEVROLET CRUZE A16XER M 4DR SED BENSIN UTAN AIRBAG	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	14.725 A
4908 7061	W24485 1.475 SEK	VW Golf, e-Golf -12 Ratt Signalkudde / ring	VOLKSWAGEN, VW 1K GOLF CAYC M 5DR CSE DIESEL UTAN TÄNDENHET	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	10.350 A
4477 7061	W114443	Suzuki Grand Vitara -05 Ratt Signalkudde / ring	J20A , 2.0 4WD 140 HK	AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	- A
4408 7061	W24176 1.200 SEK	Suzuki SX4 -08 Ratt Signalkudde / ring	UTAN DETONATOR	Amsbergs Bilaffär o Bildemontering AB 0243-231045	- A
2707 7061	W101201	Honda Accord -07 Ratt Signalkudde / ring		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	24.489 A
4544 7061	W100454	Toyota Verso -11 Ratt Signalkudde / ring		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	27.429 A
3683 7061	W13263 1.600 SEK	Peugeot Expert -07 Ratt Signalkudde / ring		AAA Bildemontering i Skutskär AB 026-79100	- A
5004 7061	W105876 500 SEK	Volvo Amazon 120, 121, 122, 123 -65 Ratt Signalkudde / ring		Västerbottens Bildemontering AB 090-771756	- A
4950 7061	W831961	VW Crafter, e-Crafter -14 Ratt Signalkudde / ring	35 2.0 TDI CKUB 35 2.0 TDI CKUB MANUELL 2WD 0DR VRE	Østfold bildemontering AS (0047) -69127222	17.380 A
5062 7061	W11638 2.200 SEK	Volvo V70 -08 Ratt Signalkudde / ring	VOLVO V70 2.4D MANUELL	Tollarps Bilskrot AB 044-313330	31.050 A
3894 7061	W190127 300 SEK	Renault Master -08 Ratt Signalkudde / ring	RENAULT FD MASTER G9U-651 A 0DR DIESEL	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	28.263 A
1528 7061	W190108 1.250 SEK	BMW 3-Series -03 Ratt Signalkudde / ring	BMW 320I TOURING M54-B22 M 5DR BENSIN	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	27.000 A

BKod DKod	Lagernummer Pris	Fordon Del	Fordon Information Del Information	Företag Telefon	Mil Kvalité
1528 7061	W190110 1.250 SEK	BMW 3-Series -03 Ratt Signalkudde / ring	BMW 320I TOURING M54-B22 M 5DR BENSIN	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	27.000 A
1528 7061	W190109 1.250 SEK	BMW 3-Series -04 Ratt Signalkudde / ring	BMW 320I LIMOUSINE M54-B22 M 4DR BENSIN	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	25.943 A
5063 7061	W13781 800 SEK	Volvo V70 -07 Ratt Signalkudde / ring	V70 III D5V70 III D5 DET BLÅA VID VOLVO ÄR BORTA SE BILD	Välsta Bildemontering AB 0650-743200	32.111 A
4583 7061	W26310 2.000 SEK	Toyota Auris -12 Ratt Signalkudde / ring	TOYOTA AURIS 2.0 D SED	Skellefteå Bildemontering AB 0910-86122	9.384 A
3883 7061	W189427 800 SEK	Renault Kangoo -10 Ratt Signalkudde / ring	RENAULT KANGOO K9K-800 M 5DR DIESEL UTAN RATT	Nya Högåsens Bildemontering AB 070-1725219	12.986 A
5060 7061	W14304 125 SEK	Volvo 940 -91 Ratt Signalkudde / ring	VOLVO 940 2,3 B230FB SED VIT 131HK SLITAGE FINNS/SMUTSIG	Götene Bildemontering AB 0511-29211	20.144